


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF1VAE00268248274	PERCORRENZA KM	0	DATA IMMAT.	24/11/2021
LOCALITA		DATA PERIZIA	21/01/2026		
MODELLO	TFG 1 323FAZ	COLORE	Blu	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO





DOCUMENTI

Carta di circolazione (Mancante)	X
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	X
Libretto garanzia tagliandi	X
Manuale uso e manutenzione	V
Tessera Code Chiave	X
Seconda Chiave (Mancante/danneggiata)	X
Chiave principale	V

INFO VEICOLO

Batteria carica/conforme	X
Livello carburante	-
Interni puliti/accettabili	X
Interni materiale/colore	Tessuto / scuro
Esterni puliti/accettabili	X
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI

Telecomandi	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/havi	V
Autoradio	V
Navigatore (Non previsto)	X
Tappetini	V

DOTAZIONI

Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	X
Triangolo	V
Cappelliera	X
Tappeto vano bagagli	X

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Hankook	225/65/16	estivo	4 mm
Pneumatico ant sx	Hankook	225/65/16	estivo	4 mm
Pneumatico post dx	Continental	225/65/16	estivo	5 mm
Pneumatico post sx	Continental	225/65/16	estivo	5 mm
Ruota di scorta				

Dettaglio danni

Componente:	Pneumatico post sx (180.53 - 20%sc)	Lato:	
Componente:	Pneumatico post dx (180.53 - 20%sc)	Lato:	
Componente:	#PRM# Copparuota anteriore sx danneggiato	Lato:	
Componente:	#PRM# Copparuota anteriore dx danneggiato	Lato:	
Componente:	#PRM# Copparuota posteriore sx danneggiato	Lato:	
Componente:	#PRM# Copparuota posteriore dx danneggiato	Lato:	

Componente: #FF# ricarica batteria

Lato:

Componente: #FF# Toelettatura interni

Lato:

Componente: Seconda chiave

Lato:

Componente: Guarnizione porta ant.

Lato: SX

Componente: Parabrezza

Lato:

Componente: Kit incollaggio cristalli

Lato:

Componente: Paraurti ant.

Lato:

Componente: Scomposizione paraurti

Lato:

Componente: Fanalino lat. retrovisore est.

Lato: SX

Componente: Paraurti post. lat.

Lato: SX

Componente: Scomposizione paraurti

Lato: SX

Componente: Paraurti post. centr.

Lato:

Componente: Scomposizione paraurti

Lato:

Componente: Modanatura parafango post. parte post.

Lato: DX

Componente: Fanalino lat.

Lato: DX

Componente: Retrovisore est.

Lato: DX

NOTE PERITO Impossibile accedere al vano carico posteriore, si assumono riserve per eventuali o ulteriori danni non riscontrabili in fase di perizia statica.

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura