

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5031NGW / WBA31GN0105466273 / 5466273

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 sDrive18d U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 sDrive18d U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.040

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5031NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	15/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5031NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

5031NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Neumático dl dr - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
5. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	-
7. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
8. Capó dl	-	PULIR
9. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
10. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
11. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Puerta dl dr	-	SR Carrocero
13. Puerta dl iz	-	SR Pintura