

WF0TK1E72NMA22214

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	85,213 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	-1 Monat(e)
Type / Model	Mustang Mach-E	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WF0TK1E72NMA22214	Power	100 kW
First registration	19 Jul 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
3	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
4	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
5	Side panel - rear right side	Wheel well extension - Scratched - Replace
6	Door - rear right side	Brightware - lower - Scratched - Replace
7	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
8	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Replace
9	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear left side, Door - rear left side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46777959
Delivery date: 29 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/60 R18 104V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/60 R18 104V	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/60 R18 104H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/60 R18 104H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46777959
Delivery date: 29 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Mustang Mach-E	Mileage (Read)	85,213 km
Vehicle Identification number	WF0TK1E72NMA22214	First registration	19 Jul 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction




Damage #4: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear right side: Wheel well extension... Scratched - Replace



Damage #6: Door - rear right side: Brightware - lower - Scratched - Replace



Damage #6: Door - rear right side: Brightware - lower - Scratched - Replace



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace




Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace




Damage #9: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #9: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #9: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace



WF0TK1E72NMA22214

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	85.213 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	-1 Monat(e)
Typ/Modell	Mustang Mach-E	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WF0TK1E72NMA22214	Leistung	100 kW
Erstzulassung	19.07.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - erneuern
9	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Tür hinten links



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R18 104V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/60 R18 104V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R18 104H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/60 R18 104H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.07.2026
Protokollnummer: 46777959
Anlieferungsdatum: 29.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Mustang Mach-E	Laufleistung (abgelesen)	85.213 km
Fahrgestellnummer	WF0TK1E72NMA22214	Erstzulassung	19.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterun... verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern




Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade...
- erneuern



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad...
- erneuern



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott