

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*

zu 6: min. 1820*

zu 7: min. 1444*

zu 27.1: 120/3200-4400*

zu 30.1: min. 1580*

zu 30.2: min.

1558* zu

35: A1 225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y

XL, 9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2

245/40 R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL

M+S, 7.5Jx18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2

225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5* ; fuer alle:

Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update Nein

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ	Vermerke des KBA
2222	BDF	00537	8	

0322100848

444892

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

HJ924833



Amtliches Kennzeichen: K-CC439
Zulassungsbescheinigung Teil II: HJ924833
Köln, 046CC0181030



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS Variante: H20ATO Version: CZAA350A

0.2.1. Handelsbezeichnung: C 200 d

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2024_8401-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_9-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EJ

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0070-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-206_654M_21B1-W1K

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

M1

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz(C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAH0DB4SF191193

0.11. Herstellungsdatum: 09.01.2025

mit dem in der am 21.11.2024 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*13

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

09.01.2025

(Datum)

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4				
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)				
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt				
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert						
Hauptabmessungen							
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm				
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm 7. Höhe:	1491 mm			
Massen							
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1845 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1852 kg				
16. Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2400 kg				
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg				
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4275 kg				
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines							
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg				
18.4. ungebremsten Anhängers:			750 kg				
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			75 kg				
20. Hersteller der Antriebsmaschine:			MERCEDES-BENZ AG				
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			654820				
22. Arbeitsverfahren:			Selbstzündung/4-Takt (A3)				
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV				
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)				
25. Hubraum	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Diesel/E (0010)				
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-				
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 3200 min ⁻¹				
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			17,00 kW				
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung			10,00 kW				
28. Getriebetyp:			automatisch				
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer		1:	5.354 2:	3.243 3:	2.252		
	4:	1.636 5:	1.211 6:	1.0 7:	0.865 8:	0.717 9:	0.601
28.1.1 Achsübersetzung:							2.473
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer		1:	- 2:	- 3:	-		
	4:	- 5:	- 6:	- 7:	- 8:	- 9:	-
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:						226 km/h
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm				
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:							
Achse 1:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A	C1			
Achse 2:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A	C1			
Achse 3:	-						
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:						mechanisch (A0)
Aufbau 38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ,9)				
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			5,2links,2rechts,1hinten (A1)				
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			5				
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-				
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-				
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)				
	bei der Motordrehzahl 3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)				
47. Abgasnorm:			Euro 6(EA)				

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1930	kg
47.1.2. Stirnfläche: 2.27 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfaellt	cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0.f0 99.2 N	47.1.3.0.f1 0.475 N/(km/h)	47.1.3.0.f2 0.02801	N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:		3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):		nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EA		

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	35,8	-	-	mg/km
NO _x	12,5	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,08	-	-	mg/km
Partikelzahl:	6,69 * 10 ⁶	-	-	km ⁻¹
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	17,8	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5000 m ⁻¹
---	------------------------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	169 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km
Mittel:	125 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Hoch:	105 g/km	4.0 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	123 g/km	4.7 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	e1 37
3.2.2 Einsparungen durch WLTP	0.60 g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Innerorts:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrentüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Felge vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Felge vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Tür hinten links Lackierung, verschrämmt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 21 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 22 : Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 24 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 26 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 29 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 30 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 31 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 32 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 33 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 34 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 35 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 36 : Stoßfänger vorn mitte Chromleiste, zerkratzt




Bild 37 : Stoßfänger vorn mitte Chromleiste, zerkratzt



Bild 38 : Glanzgedrehte Alufelge vorn rechts aus Sommerradsatz, verschrammt




Bild 39 : Glanzgedrehte Alufelge vorn rechts aus Sommerradsatz, verschrammt



Bild 40 : Tankkarte, zerschnitten

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 456814
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante Avantgarde Line C 200 D MHEV
Listenpreis 48.945,00
VIN W1KAH0DB4SF191193
Erstzulassungsdatum 1.1.2025
Kennzeichen K CC439

Schadensfälle der int. Belegnummer: 456814

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025103089	27.02.2025	Rücklicht links Stoßfänger hinten links	0,00
2025106871	28.04.2025	Stoßfänger vorne links	
2025113449	03.09.2025	Stoßfänger vorne rechts	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 150 µm bis 200 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Stoßfänger vorn

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.01.2025	Letzte Zulassung	21.01.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde Advanced	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0DB4SF191193	HSN / TSN	2222 / BDF
Schlüssel-Nr.	10082178	Km-Stand abgelesen	69806
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	SCHWARZ - UNILACK	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S / O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S / O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S / O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W / O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W / O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W / O	5 mm
225 / 50 R 17 98 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heibare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Kofferraumkomfort, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PAV	Paket: Winterpaket
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 24.602 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorn mitte Chromleiste, zerkratzt, erneuern (Bild 36, 37)
2. Glanzgedrehte Alufelge vorn rechts aus Sommerradsatz, verschrammt, erneuern (Bild 38, 39)
3. Felge vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)
4. Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 20, 21)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 28)
6. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 34, 35)
7. Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 31, 32, 33)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tankkarte, zerschnitten, (Bild 40)
Seitenteil hinten links Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 29, 30)
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 18, 19)
Tür hinten links Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Seitenteil hinten rechts Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 25, 26)
Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 23, 24)
Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 22)