




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9871680
vom: 20.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002279730
Besichtigt am: 20.01.2026 09:50
Berichts-Nr: 9871680
FIN: WAUZZZ8K9EA138139

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9871680
vom: 20.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / ASW
Erstzulassungsdatum:	13.05.2014
Laufleistung:	152.891 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brillantschwarz
Farbe Dach:	Brillantschwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	130 kW (177 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 5
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	122 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose (Avant und A4 allroad quattro)	Elektrische Luftzusatzheizung
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.M	Elektromechanische Parkbremse
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/130 KW(4V) TDI Common-Rail	Elektromechanische Servolenkung
Grundmotor: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Entfall Modellbezeichnung und Technologie-Schriftzug
Abgasanlage	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgaskonzept, EU5 plus	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbgefüllung
Abwahl Sportfahrwerk	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
adaptive cruise control	Fahrzeugklassen-Differenzierung -8K0-
adaptive light	Fahrzeugschutz für KC Audi
Aluminium-Schmiederäder im 10-Speichen- Design, Größe	Fertigungsablauf Standard
7,5J x 16 mit Reifen 225/55 R16	Fullsize Airbags mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
Anhängavorrichtung	Funkfernbedienung
Assistenz-Paket	Fußmatten vorn und hinten
Audi active lane assist	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi AG	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine
Audi music interface	Bedarfsprognose
Audi sound system	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Aufkleber f.Zentralelektrik deutschsprachige Länder	Glanzpaket
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gurtanlegekontrolle
Ausführung 2	Heckblende (ECE)
Außenspiegel beheizbar	Hinterachsgetriebe Basis
Außenspiegel links, asphärisch	Infotainmentpaket
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel
Außenspiegelgehäuse	Instrumenteneinsatz
Avant/allroad	Kältemittel R134a
Batterie 520A (92Ah)	Kein Selbstabholer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Keine Aktionsausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kennzeichenträger vorn
Betriebsspannung 12 V	Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrersitz
Bluetooth-Schnittstelle	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Bordliteratur in deutsch	Kindersitzbefestigung ISOFIX für die äußeren Fondsitze
CD-Player	Klimaautomatik mit sonnenstandsabhängiger Regelung
Dachhimmel in Stoff	Kofferraumbodenmatte
Dachreling	Kopfstützen hinten
Dekoreinlagen in Reflexlack stahlgrau	Kraftstoffqualität < 50 ppm
Drehstromgenerator 100-150 A	Kraftstoffsystem Diesel
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Ladeboden
Einparkhilfe plus	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einstiegleisten mit Aluminiumeinlagen auf den Türschwellern	Lederausstattung Milano



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9871680
vom: 20.01.2026

LED-Heckleuchten	Räder der Serie
Licht-/Regensensor	Radschrauben Standard
Lichtpaket	Rechtsverkehr
Linkslenker	Reifen 225/55 R16 Y
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mittelarmlehne vorn	Reifendruck-Kontrollanzeige
MMI basic plus	Reifenreparaturset
MMI® Navigation	Rücksitzlehne umklappbar
MMI® Navigationsmodul	Schalt-/Wählhebelknopf
Motorabdeckung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Multifunktions-Lederlenkrad im 4-Speichen-Design	Scheibenbremsen hinten
Navigations-DVD (Europa, soweit digitalisiert)	Scheibenbremsen vorn
Nebelscheinwerfer	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Nicht Heissland	Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag
Normalsitze vorn	Serienqualität
Ohne "drive select"	Sitzheizung vorn
Ohne Ablagenpaket/box	Sonnenblenden auf Fahrer und Beifahrerseite
Ohne Aktion	spezielles Typschild EU
Ohne Aktivkohlebehälter	Sprachdialogsystem
Ohne Bedienhörer / Telefonie (Telefon)	Standard
Ohne Beledung	Standard-Ausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Standard-Klimazonen
Ohne besondere Reifenmontage	Start-Stop-System
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Steuerung (werksintern)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Stoßfänger verstärkt
Ohne Garagentoröffner	Tagfahrlicht
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Tiptronic
Ohne Heckspoiler	Trägerfrequenz 868 MHz ohne Panik-Button
Ohne Individualeinbau	Transportschutz (Ausf.1)
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Typprüfand Deutschland
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Variante Grundausstattung
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	Verbandmaterial mit Warndreieck
Ohne Sonnenschutzrollo	Vordersitze mit Höheneinstellung
ohne Tasche	Wagenheber
Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang	Wärmeschutzverglasung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre	Winter-Aluminium-Gussräder im 10-Speichen-Design, Größe 7J x 16 mit Reifen 225/55 R 16
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)	Xenon plus inklusive Scheinwerfer- Reinigungsanlage
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Xenon plus inklusive Scheinwerfer- Reinigungsanlage
Ohne Zusatz-/Standheizung	
PKW-Ausführung	
quattro	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9871680
vom: 20.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 16 95 H	5,5 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 16 95 H	5,5 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 16 95 H	5,5 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 16 95 H	5,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2018

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9871680
vom: 20.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Karosserie	Kratzer	Polieren
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Fehlt	Ersetzen
2	Zusätzliche(r) Reifen	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9871680
vom: 20.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9871680
vom: 20.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZ8K9EA138139

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9871680
vom: 20.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9871680
vom: 20.01.2026




Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren

Kommentar

Reparaturkostenausweitung möglich.




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



3 - Karosserie - Kratzer - Polieren

Kommentar

Reparaturkostenausweitung möglich.



4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



FEHLTEILE**1 - Zusätzliche Felge(n) - Fehlt - Ersetzen**

Kommentar

Sommerradsatz fehlt, Reparaturkostenausweitung möglich.

**2 - Zusätzliche(r) Reifen - Fehlt - Ersetzen**

Kommentar

Sommerradsatz fehlt.

