

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

6424NHS / WBY51GM0805451572 / 5451572

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	6.474

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6424NHS Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	23/06/2026		
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

6424NHS COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

6424NHS COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
12. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
19. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
20. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO