

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	D -AT 0183	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00266200223
Vertrags-Nummer:	56908074	Erstzulassung:	06.05.2021
Internes KZ:	14731610	Kilometer-Stand:	151884
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Highland-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**22.680,67**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Highland-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	126,05
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Winter-Paket	411,76
Anhängekupplung abnehmbar	991,00
Beklebung_DAT	0,00
Fußmatten Gummi	45,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Relingträger-MéganeSIX-02540-015-11	200,00
UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Anhängekupplung abnehmbar	991,00
Beklebung_DAT	0,00
Fußmatten Gummi	45,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Relingträger-MéganeSIX-02540-015-11	200,00
UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**25.060,80****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****29.822,35**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

29.822,35

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	117
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1439	zul. Gewicht (kg):	1944

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56908074
Amtliches Kennzeichen: D -AT 0183
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
16.07.2024	9059897290	Fremdverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Ja
27.02.2024	9059909327	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein
10.03.2021	9059810802	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56908074
Amtliches Kennzeichen: D -AT 0183
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.07.2022	31496	Inspektion und Wartung
11.07.2023	58950	Inspektion und Wartung
29.05.2024	88710	Wartungszusatzumfänge
29.05.2024	88710	TÜV/AU (MwSt-frei)
29.05.2024	88710	Inspektion und Wartung
29.05.2024	88710	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
15.05.2025	116155	Inspektion und Wartung
15.05.2025	116155	Bremsflüssigkeitswechsel
07.04.2026	145155	Inspektion und Wartung
07.04.2026	145155	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
07.04.2026	145155	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	70376 Stuttgart, Quellenstraße 7a
Besichtigungsdatum	29.06.2026
Referenznummern	0031209518 - 0056908074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	D-AT 183	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00266200223
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	06.05.2021
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	151.545 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	03/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91V	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 31.03.2026 bei km 145.148.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Fehlerspeicher-Reifen aktiv) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

✓	Highland-Grau Metallic	✓	Metallic-Lackierung
✓	Notrad	✓	Stoff Titanium Schwarz
✓	Winter-Paket	✓	Anhängekupplung abnehmbar
✓	Beklebung_DAT	✓	Fußmatten Gummi
✓	Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH	✓	UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing
✓	UTC_Relingträger-MéganeSIX-02540-015-	✓	UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-
✓	UTC_Warnblitzer	✗	Winterkomplettträger über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld (Bild 39, Bild 40, Bild 41)

Dach

Dach, Lackierung abgeplatzt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Dach Holm rechts, verkratzt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Seite links

Tür vorne links, verkratzt (Bild 42, Bild 43, Bild 44)

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 45, Bild 46, Bild 47)

Tür hinten links, verkratzt (Bild 48, Bild 49, Bild 50)

Seitenwand links Innenverkleidung, verkratzt (Bild 60, Bild 61, Bild 62)

C- Säule links Innenverkleidung -unterhalb-, beschädigt (Bild 51, Bild 52, Bild 53)

D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt (Bild 63, Bild 64, Bild 65)

Seite rechts

Seitenwand rechts Innenverkleidung, verkratzt (Bild 57, Bild 58, Bild 59)

Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

D- Säule rechts Innenverkleidung, verkratzt (Bild 66, Bild 67, Bild 68)

Heck

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 54, Bild 55, Bild 56)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen Fehlerspeicher, aktiv (Bild 13)

Satz Winterräder, fehlt

Interieur

Himmel, verschmutzt (Bild 69, Bild 70, Bild 71)

Laderaum, verschmutzt (Tierhaare) (Bild 72, Bild 73, Bild 74)

Sonstiges

Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt (Bild 25, Bild 26)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 74 Fotos.

Demir, Aydogan

Der Sachverständige, 30.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (2/6)			
VIN:			
Datum: 27.05.24	km-Stand: 88404	Rechnungs-Nr.:	Stempel
Art der Arbeit: Wartung A+B *		RENAULT	
Kontrolle auf Korrosion: OK * Nicht OK *		AUTOHAUS SCHWARZ GmbH & Co. KG Jahnstraße 12 • 74252 Massenbachhausen TEL: 0 71 38 / 9 41 03-0 FAX: 0 71 38 / 9 41 03-30 www.autohaus-schwarz.de	
*siehe spezifische Seite		Kommentare/Wertmarke	
Datum: 13.05.25	km-Stand: 116144	Rechnungs-Nr.:	Stempel
Art der Arbeit: Wartung A+B *		RENAULT	
Kontrolle auf Korrosion: OK * Nicht OK *		AUTOHAUS SCHWARZ GmbH & Co. KG Jahnstraße 12 • 74252 Massenbachhausen TEL: 0 71 38 / 9 41 03-0 FAX: 0 71 38 / 9 41 03-30 www.autohaus-schwarz.de	
*siehe spezifische Seite		Kommentare/Wertmarke	
Datum: 31.03.26	km-Stand: 145749	Rechnungs-Nr.:	Stempel
Art der Arbeit: Wartung *		RENAULT	
Kontrolle auf Korrosion: OK * Nicht OK *		AUTOHAUS SCHWARZ GmbH & Co. KG Jahnstraße 12 • 74252 Massenbachhausen TEL: 0 71 38 / 9 41 03-0 FAX: 0 71 38 / 9 41 03-30 www.autohaus-schwarz.de	
*siehe spezifische Seite		Kommentare/Wertmarke	

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen



Bild 14. Dach, Lackierung abgeplatzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Dach, Lackierung abgeplatzt, lackieren



Bild 16. Dach, Lackierung abgeplatzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Dach, Holm rechts, verkratzt, lackieren




Bild 18. Dach, Holm rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Dach, Holm rechts, verkratzt, lackieren



Bild 20. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 21. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren




Bild 22. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 24. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 26. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 27. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren




Bild 28. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 29. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 30. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 32. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 34. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 36. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren



Bild 38. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 40. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 42. Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 43. Tür vorne links, verkratzt, lackieren




Bild 44. Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 45. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 46. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 47. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 48. Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 49. Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 50. Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 51. C- Säule links, Innenverkleidung -unterhalb-, beschädigt, ersetzen



Bild 52. C- Säule links, Innenverkleidung -unterhalb-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53. C- Säule links, Innenverkleidung -unterhalb-, beschädigt, ersetzen



Bild 54. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 55. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 56. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 57. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 58. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 59. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 60. Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 61. Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 62. Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 63. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 64. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 65. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 66. D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 67. D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 68. D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 69. Himmel, verschmutzt, reinigen



Bild 70. Himmel, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 71. Himmel, verschmutzt, reinigen



Bild 72. Laderaum, verschmutzt (Tierhaare), reinigen

Fotoanlage



Bild 73. Laderaum, verschmutzt (Tierhaare), reinigen



Bild 74. Laderaum, verschmutzt (Tierhaare), reinigen