

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002371212
Besichtigt am:	28.03.2026 09:12
Berichts-Nr:	10317762
FIN:	WVWZZZAWZNU076812

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CDS
Erstzulassungsdatum:	17.08.2022
Laufleistung:	60.512 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	25.700 KM

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Türen	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
5-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
6 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Fensterheber elektrisch
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumboden
Batterie 320A (49Ah)	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Leder
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Instrumententafel geschäumt
Bordwerkzeug und Wagenheber	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Ceramique	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Drehstromgenerator 140 A	Kurzcheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	

LED-Rückleuchten	Ohne Spurwechselassistent
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Life	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Radio
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radschrauben Standard
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Radvollblenden
Multifunktionslenkrad in Leder	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen 185/65 R 15, rollwiderstandsoptimiert
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Normalsitze vorn	Schaltgetriebe MQ200
Notbremsassistent "Front Assist"	Schalthebelknauf in Leder
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne 2. Batterie	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Anhängervorrichtung	Servolenkung
Ohne Aufkleber und Embleme	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Differenzialsperre	Stabilisator vorn
Ohne Dynamic Drive Control	Standard-Klimazonen
Ohne ECO-Funktion	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Folienbeklebung	Telefonschnittstelle
Ohne Individualeinbau	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Lichtassistent	Trommelbremsen hinten
Ohne Nebelscheinwerfer	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Typprüfand Deutschland
Ohne Sitzheizung	Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Ohne Sprachsteuerung	Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5,5 J x 15, Winterreifen
185/65 R 15 T
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5,5 J x 15, Winterreifen
185/65 R 15 T
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Falken	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2029

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Anhaftung	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Lackieren
4	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
6	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
7	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
8	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
9	Motorhaube	Anhaftung	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZNU076812

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10317762
vom: 28.03.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Anhaftung - Lackieren

Kommentar	Umweltschaden
-----------	---------------



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Lackieren



4 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



6 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



7 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



8 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



9 - Motorhaube - Anhaftung - Reinigen

