

Standplatz: _____

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Prime 4WD DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	OS -LO 5437	Fahrgestell-Nummer:	KMHS581HHPU464259
Vertrags-Nummer:	36457082	Erstzulassung:	08.05.2023
Internes KZ:	15088496	Kilometer-Stand:	142551
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Prime 4WD DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Magnetic Force Metallic

Polsterung: Leder Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 47.268,91

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Assistenz-Paket 2	420,17
Leder Schwarz	0,00
Magnetic Force Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	579,83
Panorama-Glas-Schiebedach	1.008,40

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 49.277,31**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 58.640,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.240,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Prime 4WD DCT Sports Utility Vehicle5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	142 / 194	Hubraum:	2151
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	179
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,800	Tankinhalt:	67
Max. Km/h:	201	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	1875	zul. Gewicht (kg):	2510

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 36457082
Amtliches Kennzeichen: OS -LO 5437
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Prime 4WD DCT Sports Utility Vehicle5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
10.03.2026	9059985775	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 36457082
Amtliches Kennzeichen: OS -LO 5437
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Prime 4WD DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	OS-LO 5437
Berichtsnummer :	0000000927332-DE968		
Referenznummer:	31199546		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Prime 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHS581HHPU464259	Laufleistung abgelesen:	142551 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.05.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	24.06.2026 49610 Quakenbrück
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	2151 ccm / 142 kW (193 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Rain Forest / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	122185 / 21.10.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.	Maxxis	/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Maxxis	/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.	Maxxis	/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Maxxis	/// 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Beschädigt	Lackieren
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
5.	Tür Vorne - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Hu	Fällig	Erneuern
8.	Wartung über 965 km überzogen.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren




1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



5. Tür Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



5. Tür Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen