

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002498066
Besichtigt am: 10.06.2026 12:20
Berichts-Nr: 10773380
FIN: TMBJR7NU6P5052938

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	02.06.2023
Laufleistung:	33.067 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	23.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" - ACC bis 210 km/h	Chrom-Paket (Ausführung 2)
"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"KESSY FULL" mit Alarmanlage und SAFE System	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dachreling, schwarz
"SUNSET"	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
"VARIOFLEX" Sitze	Dämpfung vorn
"VARIOFLEX" Sitze	Dekor-Einlagen
"Virtual Cockpit"	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up- Horn und Abschleppschutz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Doppelton-Signalhorn
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3. Kopfstütze hinten	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
3-Zonen Klimaanlage	ECO-Funktion
4 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einparkhilfe vorn und hinten
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
7-Gang-Automatikgetriebe	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
8 Lautsprecher (passiv)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ablagenpaket 3	Fahrerkniesairbag
Aero Kappe schwarz matt	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Frontantrieb
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Grossdach-System
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Betriebsspannung 12 V	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
Bremsbelagverschleißkontrolle	Hinterachsgewicht Ausführung 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne alternativ-Antriebssystem
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne Anhängervorrichtung
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kältemittel R1234yf	Ohne Durchladeeinrichtung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne Emblempaket
Kindersicherung, manuell	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Halter
Klimakomfortscheibe	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Komfortsitze vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladeboden
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Multifunktionskamera
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Spurhalteassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder "PROCYON" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Luxusausstattung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Pannen-Set
Navi Amundsen + Web radio	Panorama Schiebedach
Nebelscheinwerfer	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 215/50 R18 92W
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Reifendruckkontrolle
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Adapter	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
	Schalthebelknopf/-Griff in Leder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tankdeckel
 Technology Amundsen Plus (Web Radio)
 Textilfußmatten
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausrüstung
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Winter Plus Paket
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	8,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dokumentenmappe	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.456,82
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.456,82

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	191,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	171,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	287,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NU6P5052938

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10773380
vom: 10.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



FEHLTEILE

1 - Dokumentenmappe - Fehlt - Ersetzen

