

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002433247  
**Besichtigt am:** 04.05.2026 10:40  
**Berichts-Nr:** 10542802  
**FIN:** WVVZZZ3CZME083864



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                      |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                   |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                              |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                  |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CMM                              |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 01.04.2021                              |
| <b>Laufleistung:</b>                | 75.246 km                               |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                               |
| <b>Farbe:</b>                       | Pure White                              |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Pure White                              |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                            |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                  |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                               |
| <b>Leistung:</b>                    | 90 kW (123 PS)                          |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                         |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                         |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                         |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                         |
| <b>Radstand:</b>                    |                                         |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                       |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                       |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                  |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                       |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                       |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                        |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                   |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/ |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                       |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 18.600 KM     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                               |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                     | Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                                       |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                    | Doppelton-Signalhorn                                                                                |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                             | Drehstromgenerator 140 A                                                                            |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn                                                   | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                      |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                   | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                       |
| 3 Kopfstützen hinten                                                          | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                      |
| 4 Leichtmetallräder "Aragon" 6,5 J x 16                                       | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                               |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l                                                  | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                                               |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW                                       | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                       |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                         | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                   |
| 8 Lautsprecher                                                                | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                 |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                           |
| Abgasnorm EU6 AP                                                              | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung            | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                               |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto     | Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                           |
| Aragon 6,5 J x 16                                                             | Fernentriegelung für Heckklappe                                                                     |
| Aufkleber/Schilder in deutsch                                                 | Fertigungsablauf Standard                                                                           |
| Außen-Sound Standard                                                          | Frontantrieb                                                                                        |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                       | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend                                 |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar                               | Fußgängererkennung                                                                                  |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                   | Fußhebelwerk "Standard"                                                                             |
| Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung         | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar                                                      |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer   | Gepäckraumauskleidung in Textil                                                                     |
| Basis                                                                         | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                         |
| Batterie 420A (70Ah)                                                          | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                         |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                         | Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn          |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                             | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                 |
| Beifahrersitzlehne komplett umklappbar                                        | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze |
| Berganfahrassistent                                                           | Kältemittel R1234yf                                                                                 |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                    | Kategorie 0                                                                                         |
| Bordliteratur in Deutsch                                                      | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                            |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                   | Keine Aktionsausführung                                                                             |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                     | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                             |
| Dachreling schwarz                                                            | Kindersicherung                                                                                     |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                      | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung             |
| Dämpfung vorn                                                                 | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser |
| Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen | Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn                             |
| Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole                          |                                                                                                     |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                   |                                                                                                     |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang                                              |                                                                                                     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

|                                                                                                       |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                               | Ohne Garagentoröffner                                                                                      |
| Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen                                                              | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                                                             |
| Ladekantenschutz in Kunststoff                                                                        | Ohne Head-Up Display                                                                                       |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                    | Ohne Heckspoiler                                                                                           |
| LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht                                                                | Ohne Individualeinbau                                                                                      |
| LED-Rückleuchten                                                                                      | Ohne Innenleuchte im Fußraum                                                                               |
| LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht                                                                     | Ohne integriertes Mautsystem                                                                               |
| Lendenwirbelstützen vorn                                                                              | Ohne Kindersitz                                                                                            |
| Leuchtweitenregulierung                                                                               | Ohne Ladedose                                                                                              |
| Linkslenker                                                                                           | Ohne Ladekabel                                                                                             |
| Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden                                                                  | Ohne Lichtassistent                                                                                        |
| Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)                                                          | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                                                          |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                                            |
| Motorenstart Standard                                                                                 | Ohne Sonnenschutzrollo                                                                                     |
| Müdigkeitserkennung                                                                                   | Ohne Sprachsteuerung                                                                                       |
| Multifunktionsanzeige "Plus"                                                                          | Ohne Spurwechselassistent                                                                                  |
| Multifunktionskamera                                                                                  | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                                                        |
| Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen                                                      | Ohne Überführungsausrüstung                                                                                |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                       | Ohne Uhr                                                                                                   |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                       | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                                                         |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                 | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                                                         |
| Netztrennwand                                                                                         | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne                                                |
| Nicht Heissland                                                                                       | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                                                                   |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                                           | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                                           |
| Normalsitze vorn                                                                                      | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                                                  |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)                  | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                                          |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert                  | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"                                           |
| Ohne 2. Batterie                                                                                      | Radio                                                                                                      |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                                                                       | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz                                                             |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                        | Radstand                                                                                                   |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                                              | Rechtsverkehr                                                                                              |
| Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond                                                                | Regionscode " ECE " für Radio                                                                              |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                    | Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A                                                                |
| Ohne CD/DVD für Navigation                                                                            | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                                                     |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                                           | Reifenkontrollanzeige                                                                                      |
| Ohne Differenzialsperre                                                                               | Reserverad in Fahrbereifung, Stahl                                                                         |
| Ohne Dynamic Drive Control                                                                            | Rückfahrkamera "Rear View"                                                                                 |
| Ohne ECO-Funktion                                                                                     | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                                          | Rückstrahler in allen Türen                                                                                |
| Ohne Feuerlöscher                                                                                     | Schalthebelknauf in Leder                                                                                  |
| Ohne Fußmatten                                                                                        | Scheibenbremsen hinten                                                                                     |
|                                                                                                       | Scheibenbremsen vorn                                                                                       |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung  
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  
 Seitliche Leisten unten in schwarz  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
 Sitzkomfortpaket  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Lizard"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Spurhalteassistent "Lane Assist"  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe  
 Tagfahrlicht  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
 Typprüfand Deutschland  
 Variant  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze mit Höheneinstellung  
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden  
 Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Semperit   | Vorne  | Links    | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 7,0 mm      |
| Semperit   | Vorne  | Rechts   | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 7,0 mm      |
| Semperit   | Hinten | Links    | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 6,0 mm      |
| Semperit   | Hinten | Rechts   | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 3,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 3,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 5,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Ersatz |          | Sommer | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 7,0 mm      |

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                      | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung       |
|----|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | Motorhaube                   | Delle(n)             | Instandsetzen + lackieren |
| 2  | Tür vorne links              | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 3  | Stoßfänger hinten            | Kratzer              | Instandsetzen + lackieren |
| 4  | Stoßfänger vorne             | Kratzer              | Instandsetzen + lackieren |
| 5  | Vorbereitungszeit Karosserie | Lack Vorbereitung    | Ausführen                 |
| 6  | Tür vorne rechts             | Delle(n) und Kratzer | Spotrepair                |
| 7  | Seitenwand hinten rechts     | Delle(n) und Kratzer | Spotrepair                |
| 8  | Belüftungsdüse hinten mitte  | Gebrochen            | Ersetzen                  |
| 9  | Tür hinten links             | Kratzer              | Smart Repair              |
| 10 | Seitenwand hinten links      | Delle(n)             | Kaltdrücken               |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Fehlteile

| Nr | Bauteil               | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Radkappe hinten links | Fehlt                | Ersetzen            |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Nein                                   |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZME083864

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren





5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

## 6 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair




## 7 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair




## 8 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen



## 9 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair



## 10 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542802  
vom: 05.05.2026

## FEHLTEILE

1 - Radkappe hinten links - Fehlt - Ersetzen

