

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	14.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	27.07.2026
Referenznummern	0002051593

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1LL42775		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	03/2027
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	94.628 km
Erstzulassung	29.03.2021	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R16 C	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R16 C	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R16 C	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R16 C	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 22.01.2021 bei km 7.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung
Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	Karosserievariante: Normaldach
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
Scheinwerfer H4	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Stahlfelgen 6,5x16
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
Stoßfänger teillackiert	Tagfahrlicht LED
Trend	Verzurrösen (2)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	

Sonderausstattung

Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
Doppelklimaanlage	Heckscheibenwischer
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	Sicht-Paket 1
Frontscheibe heizbar	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	650,75 €	405,13 €
Frontscheibe beheizt, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	1228,81 €	1228,81 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 31, Bild 32)	782,28 €	391,14 €
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen (Bild 29, Bild 30)	178,80 €	89,40 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	1472,14 €	895,59 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, fehlt, ersetzen (Bild 16)	41,15 €	41,15 €
Radkappe(n) vorne links, fehlt, ersetzen (Bild 17)	41,15 €	41,15 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14, Bild 15)	866,48 €	866,48 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 41, Bild 42)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 36, Bild 37, Bild 38, Bild 39, Bild 40)	4009,38 €	4009,38 €
Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 18, Bild 19, Bild 20, Bild 21, Bild 22, Bild 23)	11760,28 €	11760,28 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	21.350,26 €
Minderwert	20.047,55 €
Händlereinkaufspreis	800,00 €
Händlerverkaufspreis	1.700,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 42 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 28.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service		Nachw
Ablieferungs-Inspektion ☐ Datum: 22.01.2021 ☐ Kilometerstand: 7 ☐ Überprüft auf offene Service Aktionen: ☒ ☐ Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☐		Vertragspartner AUTO-FIEGL GmbH Nürnberger Str. 51 Tel. 09122/1803-0 D-91126 Schwabach Unterschrift: i.A. Fied
☐ Datum: ☐ Kilometerstand: ☐ Rechnungsnummer: ☐ Unterschrift: ☐ Nächster Service fällig:	Händlerstempel	
☐ Datum: ☐ Kilometerstand: ☐ Rechnungsnummer:	Händlerstempel	

Bild 12

Fotoanlage




Bild 13

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion		Vertragspartner
☐ Datum:	22.01.2021	AUTO-FIEGL GmbH Nürnberger Str. 51 Tel. 09122/1803-0 D-91126 Schwabach
☐ Kilometerstand:	7	
☐ Überprüft auf offene Service Aktionen:	☒	
☐ Offene Service Aktionen abgearbeitet:	☐	☐ Unterschrift: i. A. Fiegl
☐ Datum:		Händlerstempel
☐ Kilometerstand:		
☐ Rechnungsnummer:		
☐ Unterschrift:		

Bild 14 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Radkappe(n), vorne links, fehlt, ersetzen



Bild 18 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 20 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 22 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



GKK

Bild 24 Frontscheibe, beheizt, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Frontscheibe, beheizt, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 26 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 28 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 32 Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 35 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 37 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 38 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage




Bild 39 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 40 Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage




Bild 41 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 42 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten