


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002458384
Besichtigt am:	18.05.2026 14:29
Berichts-Nr:	10621418
FIN:	WVWZZZE10RP032518

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	11.06.2024
Laufleistung:	21.709 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau Melange - Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
12-V-Steckdose im Gepäckraum	E-Mobilitäts-Bonus
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4 Leichtmetallräder "Wellington" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	e-Sound
4+1 Lautsprecher	Fahrprofilauswahl
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19	Fernlichtassistent "Light Assist"
Aktionsprämie	Fertigungsablauf Standard
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Gepäckraumboden
Armaturentafel Standard	Geschwindigkeitsregelanlage; Vorbereitet für spätere Freischaltung: Automatische Distanzregelung ACC
Armlehne für Vordersitze	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Heckantrieb
Außenspiegelgehäuse	Hinterachsgewicht Standard
Batterie 320A (49Ah)	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
CCS-Ladedose	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung hinten, Basis 1	Kurzheck
Dämpfung vorn	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
DC/DC Wandler 3,0 KW	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Rückleuchten
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Leergewichtsbereich Standard
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Linkslenker
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Einton-Signalhorn	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektrische Luftzusatzheizung	Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	

Müdigkeitserkennung	Softwareverbund Ausführung 12
Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Sprachbedienung
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Spurhalteassistent "Lane Assist"
o.b.Abgas	Stabilisator hinten
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Stabilisator vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Standard-Klimazonen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Stoßfänger Standard
Ohne Dekorfolien/Embleme	Telefonschnittstelle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trommelbremsen hinten
Ohne Fast Lane Modell	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Ohne Fußmatten	Typrprüfand Deutschland
Ohne Head-Up Display	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Ladekabel	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Volldach
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Pro"
Ohne Sitzheizung	Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus); Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)
Ohne Spurwechselassistent	Vordersitze mit Höheneinstellung
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne UNECE CS&SU	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Wellington 7,5 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19
Ohne Zusatz-/Standheizung	Zellmodul A
Ohne zusätzliche Bereifung	
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	
Plattformgruppenklasse 1	
Pro	
Radio "Ready 2 Discover Max"	
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifenkontrollanzeige	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Kofferraumtürverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Rücklicht links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE10RP032518

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Kofferraumtürverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Rücklicht links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

