

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002377187  
**Besichtigt am:** 17.04.2026 10:31  
**Berichts-Nr:** 10448054  
**FIN:** WVVZZZ3CZME091302



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                      |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                   |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                              |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                  |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CMM                              |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 10.03.2021                              |
| <b>Laufleistung:</b>                | 195.458 km                              |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                               |
| <b>Farbe:</b>                       | Uranograu                               |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Uranograu                               |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                            |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                  |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                               |
| <b>Leistung:</b>                    | 90 kW (123 PS)                          |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                         |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                         |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                         |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                         |
| <b>Radstand:</b>                    |                                         |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                       |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                       |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                  |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                       |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                       |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                        |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                   |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/ |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                       |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 04.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 11.200 KM     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                                                  | Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                    |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum                                               | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                               |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                                                          | Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                                                  |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten                                | Doppelton-Signalhorn                                                                                           |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                                                | Drehstromgenerator 140 A                                                                                       |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                       | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                            |
| 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16                                                                    | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                             |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l                                                                               | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                            |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW                                                                    | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                          |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                                      | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                                                          |
| 8 Lautsprecher                                                                                             | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn                                                       |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                             | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                                  |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                           | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                              |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                         | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung                                              | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                      |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                  | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"                                             |
| Aufkleber/Schilder in deutsch                                                                              | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Außen-Sound Standard                                                                                       | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                    | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                                          |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend | Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                | Fernentriegelung für Heckklappe                                                                                |
| Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung                                      | Fernlichtregulierung "Light Assist"                                                                            |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                | Fertigungsablauf Standard                                                                                      |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                       | Frontantrieb                                                                                                   |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                      | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend                                             |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                          | Fußgängererkennung                                                                                             |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                        | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                        |
| Berganfahrassistent                                                                                        | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar                                                                 |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                 | Gepäckraumauskleidung in Textil                                                                                |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                   | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                                    |
| Bordwerkzeug                                                                                               | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Business                                                                                                   | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Chromleisten an den Seitenfenstern                                                                         | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                            |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                                                  | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze            |
| Dachreling silber eloxiert                                                                                 | Kältemittel R1234yf                                                                                            |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                                   | Kategorie 0                                                                                                    |
| Dämpfung vorn                                                                                              | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                       |
| Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen                                     | Keine Aktionsausführung                                                                                        |
| Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole                                                              |                                                                                                                |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

|                                                                                                                     |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                             | Ohne CD/DVD für Navigation                                        |
| Kindersicherung                                                                                                     | Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                       |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Differenzialsperre                                           |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser                 | Ohne Dynamic Drive Control                                        |
| Komfortsitze vorn                                                                                                   | Ohne ECO-Funktion                                                 |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn                                             | Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                      |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                                             | Ohne Feuerlöscher                                                 |
| Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen                                                                            | Ohne Garagentoröffner                                             |
| Ladekantenschutz in Kunststoff                                                                                      | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                    |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                                  | Ohne Head-Up Display                                              |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn                                                                                         | Ohne Heckspoiler                                                  |
| LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht                                                                              | Ohne Individualeinbau                                             |
| LED-Rückleuchten                                                                                                    | Ohne integriertes Mautsystem                                      |
| LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht                                                                                   | Ohne Kindersitz                                                   |
| Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite                   | Ohne Ladedose                                                     |
| Leuchtweitenregulierung                                                                                             | Ohne Ladekabel                                                    |
| Linkslenker                                                                                                         | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                 |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar                                           | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                   |
| Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)                                                                        | Ohne Sonnenschutzrollo                                            |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen               | Ohne Sprachsteuerung                                              |
| Modellpflege KW 45                                                                                                  | Ohne Spurwechselassistent                                         |
| Motorenstart Standard                                                                                               | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                               |
| Müdigkeitserkennung                                                                                                 | Ohne Überführungsausrüstung                                       |
| Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display                                                            | Ohne Uhr                                                          |
| Multifunktionskamera                                                                                                | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                |
| Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen                                                                    | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                                     | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne       |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                                     | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                          |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                               | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                  |
| Netztrennwand                                                                                                       | Ohne Zusatz-/Standheizung                                         |
| Nicht Heissland                                                                                                     | Ohne zusätzliche Bereifung                                        |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                                                         | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)                                | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"  |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert                                | Radio                                                             |
| Ohne 2. Batterie                                                                                                    | Radschrauben Standard                                             |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                                                                                     | Radstand                                                          |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                                      | Rechtsverkehr                                                     |
| Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond                                                                              | Regensensor                                                       |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                                  | Regionscode " ECE " für Radio                                     |
|                                                                                                                     | Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A                       |
|                                                                                                                     | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                            |
|                                                                                                                     | Reifenkontrollanzeige                                             |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,  
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-  
Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
Rücksitzplätze in Stoff "Weave"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfstand Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der  
Fahrerseite, mit elektrischer Lehnenstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Uniroyal   | Vorne  | Links    | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 4,0 mm      |
| Uniroyal   | Vorne  | Rechts   | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 5,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Links    | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 5,0 mm      |
| Barum      | Hinten | Rechts   | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 99 V | 3,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 99 V | 3,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 5,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2028

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Heckklappenverkleidung           | Deformiert           | Ersetzen            |
| 2  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Abgelaufen           | Erneuern            |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                         | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Blende/Abdeckung                | Gebrochen            | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Stoßfänger vorne                | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Einstiegsschweller hinten links | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Kofferraumverkleidung rechts    | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Kofferraumtürverkleidung links  | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 6  | Stoßfänger hinten               | Delle(n) und Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 7  | Tür vorne rechts                | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                            | Ja                                    |
| Vorschäden bekannt:                        | Nein                                  |
| Vorschäden feststellbar:                   | Nein                                  |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 2.822,73      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 2.822,73      |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)                  | 421,0     |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)           | 2.090,0   |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZME091302

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Heckklappenverkleidung - Deformiert - Ersetzen****2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern****GEBRAUCHSSPUREN****1 - Blende/Abdeckung - Gebrochen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10448054  
vom: 17.04.2026

## 3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




## 4 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 5 - Kofferraumtürverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 6 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 7 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

