

DEKRA Automobil GmbH
Am Großen Silberberg 5, 39130 Magdeburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Magdeburg
Am Großen Silberberg 5
39130 Magdeburg
Telefon 0391 / 7260-3
Fax 0391 / 7260-402
E-Mail magdeburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sebastian Herrmann
Tel. direkt 003917260-3
Tel. mobil 015158219552

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HZ B2008E

FIN

KMHS4812DNU044717

Vertragsnummer	33195172
Auftragsnummer	ELSRM004756
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	15.06.2026, telefonisch
Besichtigung	07.07.2026 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Magdeburg, Am Großen Silberberg 5, 39130 Magdeburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	22.302,52 EUR	26.540,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	25.651,26 EUR	30.525,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.07.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Sebastian Herrmann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Magdeburg, Am Großen Silberberg 5, 39130 Magdeburg, im Beisein von Herrn Balcerowski.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 200 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Dach 200

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	HZ B2008E
Tag der Erstzulassung	07.07.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	07.07.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

07 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Santa Fe (TM)(10.2020->) / Santa Fe 1.6 T-GDI Prime Plug-In Hybrid 4WD SEVEN
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	8252 / AJF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHS4812DNU044717
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe	Grau
Lackierung	M2F
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	61.759

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	4 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	4 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

3.Sitzreihe im Fahrzeugboden versenkbar, 7-Sitzer (Seven), Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler Wagenfarbe, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenten-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM), Fahrassistenten-System: Verkehrsschildassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenten-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenten-System: Überschlag-Schutzsystem, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM),

Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Head-up-Display, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage für 3.Sitzreihe, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Satin Chrome, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Navigations-Paket, Niveauregulierung der Hinterachse, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Plug-in Hybrid, Prime-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2765 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Spannungswandler 220V, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Chrom, satiniert, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom), Verglasung Akustikglas, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 06.07.2026 bei Kilometerstand 61.620. Nächste Wartung am 06.07.2027 bei Kilometerstand 76.620.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1 Funkschlüsselfernbedienung, ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 7, 8);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Türeinstieg hinten links, verschrammt, (Bild 9, 10).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Sebastian Herrmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 8 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 9 : Türeinstieg hinten links, verschrammt



Bild 10 : Türeinstieg hinten links, verschrammt

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **HZ B2008E** **FIN** **KMHS4812DNU044717**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.07.2022	Letzte Zulassung	07.07.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Santa Fe (TM)(10.2020->) / Aufbauart		Geländewagen
	Santa Fe 1.6 T-GDI Prime		
	Plug-In Hybrid 4WD		
	SEVEN		
Türen	5	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHS4812DNU044717	HSN / TSN	8252 / AJF
DAT Europa-Code®	013451042160001	DAT Marktindex	DE002 6284
Km-Stand abgelesen	61759	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / M2F
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 07.07.2026 (Besichtigung 07.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		63.300,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		690,20 EUR
Listenneupreis gesamt		63.990,20 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		29.466,78 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 74000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 61759 / -12241		
Laufleistungskorrektur	+	1.019,78 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	132,32 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		30.618,88 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	102,70 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		30.721,57 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	133,42 EUR
Zwischensumme I		30.588,15 EUR
Zwischensumme II		30.588,15 EUR
Reparaturkosten (mit 11,50 EUR MwSt.)	-	72,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 4.872,33 EUR MwSt.)		30.516,16 EUR
Handelsspanne (mit 636,30 EUR MwSt.)	-	3.985,25 EUR
Händlerereinkaufswert DAT (mit 4.236,03 EUR MwSt.)		26.530,91 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
11000	Metallic-Lackierung	690,20*			102,70
Summe Sonderausstattung		690,20			102,70 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. 1 Funkschlüsselfernbedienung, ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	10	100	-10,00
2. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 7, 8)	62	100	-62,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	72		-72,00 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg hinten links, verschrammt, (Bild 9, 10)

Der Sachverständige
Sebastian Herrmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.