

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACR811F P5049563	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken		Model	Niro EV 64.8kWh DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-05-2023	Bouwjaar	2023	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	287 239 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	21-07-2026	Terminal	
----------------	------------	----------	--



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Laadkabel	✓
Hoedenplank	✗

Documentenlijst

Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 215/55/17 Zomer 2.0 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 2.0 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 4.0 mm

Pirelli 215/55/17 Zomer 4.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

7



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Achterklep
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Bumper
Positie	Linksachter
Type	Ontregeld
Omvang	-
Bewerking	Afstelling

10



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Spoiler
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

12



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

13



Onderdeel	Scherflijst
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

14



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

15



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Instaplaat

Rechtsvoor

Deuk

-

Ter info

●

●

17



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 17"

Rechtsvoor

Kras

-

Forfait herstelling

●

●

18



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Schermlijst

Rechtsvoor

Kras

-

Herstellen

●

●

19



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Sierstrip bumper

Rechtsvoor

Kras

-

Herstellen

●

●

20



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Spoiler

Voor

Kras

-

Herstellen

●

●

21



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dorpel

Links

Kras

-

Herstellen

●

●

Interieur schade

1



Onderdeel

Hoedenplank

Positie

-

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●

●

4



Onderdeel

Bekleding stoelzitting gemengd

Positie

Linksvoor

Type

Versleten

Omvang

-

Bewerking

Ter info

●

●

16



Onderdeel

Bekleding stoelzitting gemengd

Positie

Rechtsvoor

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

●

●

Overige schade

22



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info