

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Essential Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	LU -BZ 0061E	Fahrgestell-Nummer:	LYVUZH1V3PB317087
Vertrags-Nummer:	30279080	Erstzulassung:	25.05.2023
Internes KZ:	15039114	Kilometer-Stand:	122719
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

**VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Essential Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW
Elektrisch 8-Gang Auto**

Lackierung: Denim Blue Metallic Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Hell Elefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 54.033,61

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerkupplung (semielektrisch)	932,77
Denim Blue Metallic	0,00
Fahrerassistenz-Paket	1.092,44
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2)	0,00
Leder/Ledernachbildung Komfortsitze	1.470,59
Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Hell Beige - Innendesign:Hell Beige/Anthrazit, Teppich:Anthrazit	0,00
Licht-Paket	840,34
Metallic Lackierung	756,30
Recharge Core	2.100,84
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)	378,15
Sitzkomfort-Paket	1.008,40
Winter-Paket	630,25
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 63.243,69

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 75.259,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 75.259,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Essential Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	257 / 350	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	71
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,700
Leergewicht (kg):	2150	zul. Gewicht (kg):	2660

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 30279080
Amtliches Kennzeichen: LU -BZ 0061E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Essential Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch
8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 30279080
Amtliches Kennzeichen: LU -BZ 0061E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Essential Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch
8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
19.02.2024	32063	Inspektion und Wartung
19.02.2024	32063	Wartungszusatzumfänge
02.01.2025	64569	Inspektion und Wartung
02.01.2025	64569	Wartungszusatzumfänge
12.09.2025	96486	Inspektion und Wartung
12.09.2025	96486	Bremsflüssigkeitswechsel
12.09.2025	96486	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Saarlauterer Str. 10, 67071 Ludwigshafen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ludwigshafen
Saarlauterer Str. 10
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 685420
Fax 0621 / 6854212
E-Mail
ludwigshafen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Zobel
Tel. direkt 0621 68542-0

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen

LU BZ61E

FIN

LYVUZH1V3PB317087

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
03.06.2026, per Mail.
09.06.2026, 15:00 Uhr, durch Herrn Andreas Zobel bei BASF SE Abt. ESL/RM, L 950
Flottenmanagement, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, im Beisein von Herr
Herrmann.
09.06.2026
Vertragsnummer 30279080
Auftragsnummer 31197306
Rahmenkostenstelle zub

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-3.485,00 EUR
-2.928,57 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-2.453,00 EUR
-2.061,34 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.05.2023	Letzte Zulassung	25.05.2023
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 T6 AWD Recharge Essential
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZH1V3PB317087
HSN / TSN	9101 / BRS	Schlüssel-Nr.	40517117
Km-Stand abgelesen	122719	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	186	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Weiß
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
2 links	235 / 60 R 18 107 H	Uniroyal / Rain Expert 5	S /O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 H	Uniroyal / Rain Expert 5	S /O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 107 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 107 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 107 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
235 / 60 R 18 107 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbag, Knieairbag für Fahrer, Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle Insassen, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Allradantrieb (AWD), Android Infotainmentsystem, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außentemperaturanzeige, Bergabfahrlilfe HDC, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen am Fahrzeugheck, Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger, Chromzierleiste im Türschwellerbereich mit Recharge Schriftzug, CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter, Dachkantenspoiler, Dachreling aus Aluminium (integriert), Deaktivierung der Hochvoltbatterie, Digital Services, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten), Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug, vorne, Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Chrom, Festbremsautomatik, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lackierung: Uni, Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2), Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Kunststoff, Laderaumrollo, Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehalter, Notfall-Bremsleuchten, Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch), Parkbremse (elektrisch), Parktickethalter, Polsterung: Premium-Textil Komfortsitze, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Subwoofer, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 18"-5-Doppelspeichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, Räder: Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion, Safety Assistance, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhen-einstellbar (elektrisch), Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Standheizung mit Timer (elektrisch), Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung:

Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Voll-LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" ACTIVE HIGH BEAM, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 12.09.2025 bei Kilometerstand 96.486

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Tür hinten links und Stoßleiste zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7)	553,78	659	45	-249,58	-297
2. Windschutzscheibe Steinschlag im Sichtfeld, erneuern (Bild 8)	1.085,71	1.292	100	-1.085,71	-1.292
3. Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)	519,33	618	45	-233,61	-278
4. Einstieg vorne rechts zerkratzt, smart repair (Bild 10)	126,05	150	100	-126,05	-150
5. Stoßfänger hinten zerkratzt, eingekerbt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)	504,20	600	45	-226,89	-270
6. HU / AU fällig	139,50	166	100	-139,50	-166
Gesamt	2.928,57	3.485		-2.061,34	-2.453

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Zobel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)




Bild 7 : Tür hinten links und Stoßleiste zerkratzt



Bild 8 : Windschutzscheibe Steinschlag im Sichtfeld



Bild 9 : Stoßfänger vorne verschrammt




Bild 10 : Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 11 : Stoßfänger hinten zerkratzt, eingekerbt