




Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Montante tetto / Sinistro / Rientranza da Grandine



Montante tetto / Sinistro / Rientranza da Grandine



Montante tetto / Sinistro / Rientranza da Grandine



Montante tetto / Sinistro / Rientranza da Grandine



Modanatura porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Modanatura porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore Destro / Riga



Paraurti / Posteriore Destro / Riga



Portello / - / Rientranza da Grandine



Portello / - / Rientranza da Grandine



Portello / - / Rientranza da Grandine



Portello / - / Rientranza da Grandine



Portello / - / Rientranza da Grandine



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza da Grandine



Raschiavetro / Anteriore Sinistro / Rientranza



Raschiavetro / Anteriore Sinistro / Rientranza



Raschiavetro / Posteriore Sinistro / Rientranza



Raschiavetro / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza da Grandine



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza da Grandine



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza da Grandine



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza da Grandine



Paraurti / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore Sinistro / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza da Grandine



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza da Grandine



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza da Grandine

Foto



Front left



Rear left



Boo to pened



Rear right



Rear passenger compartment



Dashboard from rear seat



Front passenger compartment



Front right



Odo meter







Navigation



Spare Tyre



Vin

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
015	Montante tetto / Sinistro	Rientranza da Grandine	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
016	Modanatura porta / Anteriore Sinistro	Rientranza	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
017	Modanatura porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo


## Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Copribagagli
- Pneumatico ruota di scorta
- Ripiano Cappelliera
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Kit di pronto soccorso
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Ricarica Kit di Gonfiaggio

## Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	6.6 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	5.4 mm
Posteriore Sinistro	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / All Seasons	5.5 mm
Posteriore Destro	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / All Seasons	4.5 mm


## Commenti

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
		-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
		-	-


009 Paraurti / Posteriore Destro Riga Riparazione

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
			-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo


010 Portello / - Rientranza da Grandine Riparazione

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
			-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo

011 Porta / Posteriore Destro Ammaccato vernice incisa Riparazione

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
			-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo

012 Calotta retrovisore / Destro Riga Smart repair

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	-		-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
	-		

013 Parabrezza / - Rotto Sostituzione

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	5.000	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
		-	-

014 Tetto / - Rientranza da Grandine Riparazione



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

-

Importo Carrozzeria

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

003 Porta / Anteriore Sinistro

Rientranza da Grandine

Riparazione



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

-

Importo Carrozzeria

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

004 Raschiavetro / Anteriore Sinistro

Rientranza

Sostituzione



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

-

Importo Carrozzeria

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

-

005 Raschiavetro / Posteriore Sinistro

Rientranza

Sostituzione



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

-

Importo Carrozzeria

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

-

006 Parafango / Posteriore Sinistro

Rientranza da Grandine

Riparazione



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

-

Importo Carrozzeria

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

007 Paraurti / Posteriore Sinistro

Riga

Riparazione



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

-

Importo Carrozzeria

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

008 Parte inferiore paraurti / Posteriore

Rotto

Sostituzione

# Renault

KADJAR 1.3 TCE 140CV

TELAID: VF1RFE00268505419

Importo di riparazione stimato



## Descrizione

<b>Targa</b>	<b>Data immatricolazione</b>	<b>Odometro</b>
-	14/03/2022	87911 km
<b>Colore</b>	<b>Anno</b>	<b>Selleria</b>
White	-	-
<b>Numero porte</b>	<b>Numero posti</b>	<b>Generation</b>
-	-	-
<b>Carrozzeria</b>	<b>Trasmissione</b>	<b>Alimentazione</b>
Hatchback	Automatic	Petrol
<b>Potenza massima</b>		
103 KW		

## Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione  
17/04/2026

Data approvazione perizia  
20/04/2026

## Meccanica

Problema di avviamento del motore  
No

Is not roadworthy  
No

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	3
002	Cofano anteriore / -	Rientranza da Grandine	Riparazione	