

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -QC 0710E	Fahrgestell-Nummer:	W1K2938901F034769
Vertrags-Nummer:	33598080	Erstzulassung:	03.01.2022
Internes KZ:	15029744	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	300 / 408	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,100
Leergewicht (kg):	2495	zul. Gewicht (kg):	2940

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 33598080
Amtliches Kennzeichen: HD -QC 0710E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
03.05.2026	9059994985	Fremdverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Nein	Ja
14.05.2025	9059941519	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte Kennzeichen vorne	Nein	Nein
25.10.2024	9059906126	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 33598080
Amtliches Kennzeichen: HD -QC 0710E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.01.2023	12153	Inspektion und Wartung
20.01.2023	12153	Wartungszusatzumfänge
26.01.2024	21367	Wartungszusatzumfänge
26.01.2024	21367	Bremsflüssigkeitswechsel
26.01.2024	21367	Inspektion und Wartung
29.01.2025	29789	Inspektion und Wartung
29.01.2025	29789	TÜV/AU (MwSt-frei)
29.01.2025	29789	Wartungszusatzumfänge
06.02.2026	51638	Inspektion und Wartung
06.02.2026	51638	Wartungszusatzumfänge
06.02.2026	51638	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2938901F034769

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	61,675 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	196 Tag(e)
Type / Model	EQC 400 4MATIC	Main inspection (Report not on hand)	01/2027
Vehicle Identification number	W1K2938901F034769	Power	145 kW
First registration	3 Jan 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
2	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
3	Wheel / tyres	Tyre - front - Expired - No deduction
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
5	Sill - right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
6	Interior	Interior - Soiled - Clean
7	Equipment	charging cable - Replace
8	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Repair and paint
9	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
10	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
11	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
12	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint
13	2nd wheel set	Alloy rim set - complete (Fehlt) - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	255/50 R19 107V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jul 2026
Protocol number: 46703094
Delivery date: 24 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	EQC 400 4MATIC	Mileage (Read)	61,675 km
Vehicle Identification number	W1K2938901F034769	First registration	3 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.





Figure 18: Misc.


Pictures of damage




Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #5: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work




Damage #6: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



W1K2938901F034769

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	61.675 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	196 Tag(e)
Typ/Modell	EQC 400 4MATIC	HU (Bericht lag nicht vor)	01/2027
Fahrgestellnummer	W1K2938901F034769	Leistung	145 kW
Erstzulassung	03.01.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
2	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Reifen vorn - abgelaufen - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
7	Ausrüstung	Ladekabel - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett (Fehlt) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	255/50 R19 107V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.07.2026
Protokollnummer: 46703094
Anlieferungsdatum: 24.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	EQC 400 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	61.675 km
Fahrgestellnummer	W1K2938901F034769	Erstzulassung	03.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges





Abbildung 18: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott