

Standplatz: _____

18.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 132kW 48V Blackline DCT 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen: HP -TT 0300 Fahrgestell-Nummer: TMAJD81BHPJ327437
 Vertrags-Nummer: 46441083 Erstzulassung: 09.06.2023
 Internes KZ: 15071562 Kilometer-Stand: 62520
 Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 132kW 48V Blackline DCT 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 7-

Lackierung: Dark Knight Mineraleffekt

Polsterung: Stoff Schwarz mit hellgrauen Ziernähten

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

35.747,90

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

| | |
|---|----------|
| Dark Knight Mineraleffekt | 0,00 |
| Mineraleffekt-Lackierung | 546,22 |
| Panorama-Glas-Schiebedach | 1.008,40 |
| Stoff Schwarz mit hellgrauen Ziernähten | 0,00 |

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

37.302,52

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

44.390,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

44.390,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|--------|
| Fahrzeug: | HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 132kW 48V Blackline DCT 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW bleifrei 7-Gang Automatik | | |
| Modelljahr: | 2023 | | |
| kW / PS: | 132 / 180 | Hubraum: | 1598 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 7 |
| Emissionsgruppe: | I2 | CO2 (g/km): | 0 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 54 |
| Max. Km/h: | 201 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 9,0000 |
| Leergewicht (kg): | 1633 | zul. Gewicht (kg): | 2170 |

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 46441083
Amtliches Kennzeichen: HP -TT 0300
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 132kW 48V Blackline DCT 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW
bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i> | <i>Reparatur erfolgt *</i> | <i>Gutachten vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 46441083
Amtliches Kennzeichen: HP -TT 0300
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 132kW 48V Blackline DCT 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 180 PS / 132 KW
bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| Kunde : | Allane SE | Amtl. Kennzeichen : | HP-TT 300 |
| Berichtsnummer : | 000000923777-DE613 | | |
| Referenznummer: | 31197119 | | |

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Blackline Mild-Hybrid 4WD

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | TMAJD81BHPJ327437 | Laufleistung abgelesen: | 62520 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 09.06.2023 / 2023 | Besichtigungsdatum/-ort: | 08.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach |
| Fahrzeugart: | SUV | Aufbauart: | Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Superbenzin | Getriebe Art: | Automatik |
| Navi.-Datenträger: | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung: | 1598 ccm / 132 kW (179 PS) |
| Antriebsart: | Allrad | Lackfarbe: | Dark Knight / MIC |
| Lackart: | Metallic | Türen / Sitzplätze: | 5 / 5 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | Nächste HU / AU: | 05.2028 / 05.2028 |
| Polster Art: | Stoff | Serviceheft verfügbar: | Ja |
| Farbe Innenausstattung: | Schwarz | Serviceheft gepflegt: | Ja |
| Raucherfahrzeug: | Nein | Letzter Service km / am: | 62435 / 01.06.2026 |
| Fahrzeug fahrbereit: | Ja | Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen: | - |
| Zustand aussen: | 2 - Gut | Zustand innen: | 2 - Gut |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp: | Sommerreifen | Aluminium original |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. Achse - links / Zust. | Anderer | 235/50/ZR19/103W 8 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Anderer | 235/50/ZR19/103W 8 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | Anderer | 235/50/ZR19/103W 8 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Anderer | 235/50/ZR19/103W 8 mm |
| Verkehrssicherheit: | Verkehrssicher | |

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
Subwoofer
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (DCT)
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- LED-Grilldesign-Paket
Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber), Kühlergrill dunkel verchromt, Scheinwerfer Voll-LED, Abbiegelicht, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Lenkrad (Leder)
Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Motorhaubenisolierung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Navigations-Paket
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2680 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Red Uni • Sound-System KRELL Subwoofer • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none"> • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff Innenausstattung: Ziernähte farbig • Smart-Sense-Plus-Paket Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • USB-Anschluss hinten • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperrung (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Panorama-Schiebedach |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Probefahrt: | Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt. |
| Unterbodenprüfung: | Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. |
| Laufleistung plausibel: | Nicht prüfbar Nicht prüfbar |
| Hinweis: | |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): | |

Unfallschadenprüfung

| | |
|--|---|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: | Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden. |
|--|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Lackschichtendickenmessung: | Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| Bestehender Unfallschaden: | Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| Hinweis: | |

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Sonnendach/ Verdeck: | In Ordnung | ✓ |
| Bremsanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Motorlauf: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|-----------------------------|---|
| Klimaanlage: | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sonnendach/ Verdeck: | In Ordnung |
| Bremsanlage: | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| Motorlauf: | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| Hinweis: | * |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und aufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung