

## Detalle de peritaje

**Modelo : Q3 35 TDI ADVANCED S TRONIC 110KW**

**Matrícula: 2943MLF**

**Bastidor : WAUZZZF38R1001260**

**Kilometraje : 67628Km.**

**Color : Blanco**

**Lugar de Peritaje :**

**Fecha del peritaje : 25.11.2025**

**Concesionario**

**00:00:00**

### Daños del vehículo

#### Registro de daños

##### Daños imputables a cliente de la zona Exterior del vehículo

No hay daños declarados de la zona exterior del vehículo

##### Daños imputables a cliente de la zona Interior del vehículo

No hay daños declarados de la zona interior del vehículo

##### Daños no imputables a cliente

Zona del daño	Tipo de daño	Gravedad del daño	Observaciones del daño
Punta paragolpes Dlt. Izq. Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Moldura Paragolpes dlt Izq. Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Aletín/moldura aleta Dlt Izq. Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO MEDIO	
Llanta dlt. Izq. Aluminio	Abrasión	REP./INTERVEN.	
Neumatico delantero Izq.	Neumáticos con dibujo 5mm	RECORDATORIO	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Neumático trasero Izq.	Neumáticos con dibujo 5mm	RECORDATORIO	
Aletín/moldura aleta Trs Izq. Pintado	Arañado/rasguño menor de 100mm	DAÑO LEVE	
Spoiler trasero	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO MEDIO	
Moldura central paragolpes trs. Pintada	Taladro/Corte/ Agujeros	SUSTITUCION	
Piloto Dch. del paragolpes trs.	Rotura	SUSTITUCION	
Paragolpes trasero Pintado Sup.	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO MEDIO	
Neumático trasero Dch.	Neumáticos con dibujo 5mm	RECORDATORIO	
Puerta trasera Dch.	Arañado/rasguño menor de 100mm	DAÑO LEVE	

Moldura puerta Trs. Dch. Pintada	Arañado/rasguño menor de 100mm	DAÑO LEVE
Puerta delantera Dch.	Abollado(s) mayor(es) de 100mm.	DAÑO MEDIO
Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado	Arañado/rasguño menor de 100mm	DAÑO LEVE
Moldura puerta dlt. Dch. Pintada	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE
Llanta Dlt. Dch. Aluminio	Abrasión	REP./INTERVEN.
Neumático delantero Dch.	Neumáticos con 5mm dibujo 4mm	RECORDATORIO
Punta paragolpes Dlt. Dch. Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE
Moldura Paragolpes Dlt Dch. Pintado	Montar/Desmontar	REP./INTERVEN.
Parabrisas	Picaduras por piedras	RECORDATORIO

### **Material no imputable a cliente**

---

### **Documentación y faltantes imputables a cliente**

---

No hay documentación ni faltantes declarados.

### **Fotos del vehículo**

No hay reporte fotográfico disponible