

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Karoq 1.0l TSI TOUR Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW
bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	MA -SH 1968	Fahrgestell-Nummer:	TMBJP7NU5P5085340
Vertrags-Nummer:	48439083	Erstzulassung:	18.12.2023
Internes KZ:	15075565	Kilometer-Stand:	131171
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

SKODA Karoq 1.0l TSI TOUR Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KWbleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Graphite-Grau Metallic Polsterung: Stoff TOUR Schwarz/Grau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **25.008,40**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Graphite-Grau Metallic	0,00
Metalliclackierung	521,01
Stoff TOUR Schwarz/Grau	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **25.529,41**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **30.380,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 30.380,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Karoq 1.0l TSI TOUR Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	132
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,800	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,30
Leergewicht (kg):	1355	zul. Gewicht (kg):	1890

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 48439083
Amtliches Kennzeichen: MA -SH 1968
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 1.0l TSI TOUR Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 48439083
Amtliches Kennzeichen: MA -SH 1968
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 1.0l TSI TOUR Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
16.09.2024	31524	Inspektion und Wartung
24.03.2025	59059	Inspektion und Wartung
22.09.2025	88994	Inspektion und Wartung
22.09.2025	88994	Bremsflüssigkeitswechsel
24.03.2026	120265	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	MA-SH 1968
Berichtsnummer :	0000000927298-DE613		
Referenznummer:	31206142		

Fahrzeugdaten

Skoda Karoq (NU)(2017->) Tour

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJP7NU5P5085340	Laufleistung abgelesen:	131171 km
Erstzulassung / Baujahr:	18.12.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	24.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe 6 Gang
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	999 ccm / 81 kW (110 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Graphite-Grau Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2026 / 12.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	120265 / 20.03.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	215/55/R17/94V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 8 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel Wagenfarbe • Dachhimmel grau • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz • Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) • Fahrassistent-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent) • Fahrassistent-System Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Handschuhfach beleuchtet • Infotainment-Paket Bolero
Audiosystem Bolero mit Touchscreen, Sprachsteuerung für Infotainment-System, Telefonzelle, Induktionsladeschale für Smartphone, Drahtloser SmartLink, Kombiinstrument digital (virtual cockpit) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Knieairbag Fahrerseite | <ul style="list-style-type: none"> • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Ambiente-Beleuchtung LED • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik • Bremsassistent • Dachreling • Einparkhilfe hinten • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) • Fahrassistent-System Multi Collision Brake • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 6-Gang • Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht • Staub- und Pollenfilter • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Kennzeichenbeleuchtung LED • Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, ohne Sprachsteuerung |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket Plus
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Lendenwirbelstützen vorn, Schließ-/Startsystem KESSY • Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • Mittelarmlehne hinten • Modellpflege • Multifunktionsanzeige
Maxi-DOT Display • Notrufsystem • Radioempfang digital (DAB+) • Radstand 2638 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer Aero, vorn • Scheinwerfer LED • Servolenkung elektronisch (Servotronic) • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sonnenblende links mit Spiegel • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn • Textilfussmatten • Türgriffe innen verchromt • Verzurrösen Koffer-/Laderaum • Zentralverriegelung | <ul style="list-style-type: none"> • Kopf-Airbag-System • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI • Nebelscheinwerfer LED • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radlaufabdeckung vorn und hinten • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tour • Sonnenblende rechts mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe • Verglasung getönt • Winter-Paket Plus
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar, Frontscheibe heizbar, Sitzheizung vorn + hinten |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenten-System Müdigkeitserkennungs-Sensor | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art

1.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Smart reparierter an der Heckstoßstange	Nachlackiert	Nacharbeiten

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbefingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



2. Smart reparierter an der Heckstoßstange
Nachlackiert - Nacharbeiten



2. Smart reparierter an der Heckstoßstange
Nachlackiert - Nacharbeiten




2. Smart reparierter an der Heckstoßstange
Nachlackiert - Nacharbeiten



2. Smart reparierter an der Heckstoßstange
Nachlackiert - Nacharbeiten



2. Smart reparierter an der Heckstoßstange
Nachlackiert - Nacharbeiten



2. Smart reparierter an der Heckstoßstange
Nachlackiert - Nacharbeiten