

**Fahrzeugbeschreibung**

**Fahrzeug:** SEAT Arona 1.0 TSI 81kW Xperience Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen: RO -LM 1964      Fahrgestell-Nummer: VSSZZKJZNR111488  
 Vertrags-Nummer: 28532079      Erstzulassung: 14.06.2022  
 Internes KZ: 15028994      Kilometer-Stand: 122638

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

**Ausstattung:**

**SEAT Arona 1.0 TSI 81kW Xperience Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS/ 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Lackierung: Pure Rot Uni/Dach Magnetic Grau      Polsterung: Stoff SANO, Grau Schwarz      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **20.731,09**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18"-Leichtmetallräder "Machine Black", Oberfläche glanzgedreht, Reifen 215/45 R 18"	487,40
9,2"-Media-System mit Navigationssystem und Full Link	1.000,00
Anhängervorrichtung, abnehmbar inkl. Reserverad als Notrad	731,10
Fahrassistenz-Paket M für Navigationssystem	235,30
Full Link	0,00
Navigationsdaten Europa inkl. MAPCARE für Navigationssystem	0,00
Nebelscheinwerfer	172,27
Pure Rot Uni/Dach Magnetic Grau	0,00
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt	172,27
Stoff SANO, Grau Schwarz	0,00
Winter-Paket	357,15

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **23.886,58**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **28.425,03**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 28.425,03

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SEAT Arona 1.0 TSI 81kW Xperience Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	114
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,30
Leergewicht (kg):	1216	zul. Gewicht (kg):	1730

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 28532079  
Amtliches Kennzeichen: RO -LM 1964  
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SEAT Arona 1.0 TSI 81kW Xperience Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
21.01.2023	9059837140	Fremdverschulden	Stoßstange hinten mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 28532079  
Amtliches Kennzeichen: RO -LM 1964  
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SEAT Arona 1.0 TSI 81kW Xperience Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
18.01.2024	31773	Inspektion und Wartung
18.01.2024	31773	Wartungszusatzumfänge
07.03.2024	55514	Inspektion und Wartung
07.03.2024	55514	Wartungszusatzumfänge
02.01.2025	85260	Wartungszusatzumfänge
02.01.2025	85260	Bremsflüssigkeitswechsel
02.01.2025	85260	Inspektion und Wartung
12.11.2025	113007	Inspektion und Wartung
12.11.2025	113007	Wartungszusatzumfänge

---

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>RO-LM 1964</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000925211-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31191665</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Seat Arona (KJ7)(2017->) Xperience

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>VSSZZKJZNR111488</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>122638 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>14.06.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>15.06.2026 83052 Bruckmühl , Mangfall</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>999 ccm / 81 kW (110 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Reinrot</b>
Lackart:	<b>-</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2+2</b>	Nächste HU / AU:	<b>2027 / 2027</b>
Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Grau</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Teilweise</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>112007 / 11.11.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>/// 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>/// 5 mm</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>/// 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>/// 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Fulda</b>	<b>205/55/R17/95V 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Fulda</b>	<b>205/55/R17/95V 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Fulda</b>	<b>205/55/R17/95V 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Fulda</b>	<b>205/55/R17/95V 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.



Allgemeine Prüfung	
<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung	✔
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Service Digital 23.06.2023 31773 km überzogen 07.03.2024 55514 km i.o 02.01.2025 85260 km i.o 11.11.2025 113007 km i.o Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Motorhaube	Beschädigt	Lackieren
2.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	<b>Sonstiges</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
3.	Wartung über 1773 km überzogen.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



**Bilddokumentation**



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube  
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube  
Beschädigt - Lackieren




1. Motorhaube  
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube  
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube  
Beschädigt - Lackieren



2. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur