

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -LL 0868E	Fahrgestell-Nummer:	WBY61EF0705X67583
Vertrags-Nummer:	56399085	Erstzulassung:	24.08.2023
Internes KZ:	15106878	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,600
Leergewicht (kg):	2085	zul. Gewicht (kg):	2580

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56399085
Amtliches Kennzeichen: HD -LL 0868E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56399085
Amtliches Kennzeichen: HD -LL 0868E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBY61EF0705X67583

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	39,103 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	13 Monat(e)
Type / Model	iX1 xDrive30	Main inspection (Read from ZBI)	08/2026
Vehicle Identification number	WBY61EF0705X67583	Power	94 kW
First registration	24 Aug 2023	Upholstery	
Last maintenance	08/2025, 27,786 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
2	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
3	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
4	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Smart repair
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
6	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
7	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R18 102Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/55 R18 102Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46606341
Delivery date: 20 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/65 R17 100H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/65 R17 100H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46606341
Delivery date: 20 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	iX1 xDrive30	Mileage (Read)	39,103 km
Vehicle Identification number	WBY61EF0705X67583	First registration	24 Aug 2023

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46606341
Delivery date: 20 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #3: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smart repair




Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value




Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



WBY61EF0705X67583

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	39.103 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	13 Monat(e)
Typ/Modell	iX1 xDrive30	HU (Abgelesen aus ZBI)	08/2026
Fahrgestellnummer	WBY61EF0705X67583	Leistung	94 kW
Erstzulassung	24.08.2023	Polster	
Letzte Wartung	08/2025, 27.786 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R18 102Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R18 102Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46606341
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R17 100H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/65 R17 100H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46606341
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	iX1 xDrive30	Laufleistung (abgelesen)	39.103 km
Fahrgestellnummer	WBY61EF0705X67583	Erstzulassung	24.08.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46606341
 Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch... - Wertminderung



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch... - Wertminderung



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott