



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Kunde : | Allane SE HCBE | Amtl. Kennzeichen : | DÜW-DN 12E |
| Berichtsnummer : | 000000924305-DE926 | | |
| Referenznummer: | 31196013 | | |

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | TMAK381HFNJ061291 | Laufleistung abgelesen: | 41864 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 13.06.2022 / 2022 | Besichtigungsdatum/-ort: | 10.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach |
| Fahrzeugart: | PKW | Aufbauart: | Kombilimousine |
| Kraftstoff: | Elektro | Getriebe Art: | Automatik |
| Navi.-Datenträger: | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung: | 0 ccm / 100 kW (136 PS) Sunset Red / Phantom Black roo / MIC |
| Antriebsart: | Frontantrieb | Lackfarbe: | |
| Lackart: | Metallic | Türen / Sitzplätze: | 5 / 5 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | Nächste HU / AU: | 06.2027 / 06.2027 |
| Polster Art: | Stoff | Serviceheft verfügbar: | Ja |
| Farbe Innenausstattung: | Schwarz | Serviceheft gepflegt: | Ja |
| Raucherfahrzeug: | Nein | Letzter Service km / am: | 39855 / 06.05.2026 |
| Fahrzeug fahrbereit: | Ja | Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen: | ZB I (Fzg.Schein) |
| Zustand aussen: | 2 - Gut | Zustand innen: | 2 - Gut |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp: | Allwetterreifen | Aluminium original |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. Achse - links / Zust. | Falken | 215/55/R17/98V 5 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Falken | 215/55/R17/98V 5 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | Falken | 215/55/R17/98V 6 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Falken | 215/55/R17/98V 6 mm |
| Verkehrssicherheit: | Verkehrssicher | |

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
Hochtöner
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)



- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
 - Fensterheber elektr. hinten
 - Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
 - Frontscheibe mit Bandfilter oben
 - Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
 - Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
 - Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)

 - Getriebe für Elektrofahrzeug
 - Gurtstraffer
 - Heckscheibe heizbar
 - Innenspiegel mit Abblendautomatik
 - Karosserie 5-türig
 - Kopf-Airbag-System
 - Kühlergrill Wagenfarbe
 - Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
 - Lenkrad heizbar
 - Lenkrad mit Schaltwippen
 - Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
 - Leuchtweitenregelung
 - Mittelarmlehne vorn mit Fach
 - Notladekabel (ICCB)
 - Radioempfang digital (DAB+)
 - Reifen-Reparaturkit
 - Rückfahrkamera
 - Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
 - Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
 - Scheinwerfer Voll-LED
 - Servolenkung
 - Sitz vorn links höhenverstellbar
 - Sitzheizung vorn
 - Sonderlackierung Dive in Jeju Uni
 - Start-Stop-Knopf
 - Tagfahrlicht LED
 - Trend-Paket
 - Türgriffe innen silber
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
 - Fensterheber elektrisch vorn
 - Freisprecheinrichtung Bluetooth
 - Frontscheibe wärmedämmend
 - Gepäck-/Laderaumleuchte

 - Gepäckraumabdeckung / Rollo
 - Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
 - Getränkehalter vorn
 - Heckleuchten LED
 - Induktionsladeschale für Smartphone
 - Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
 - Klimautomatik
 - Kopfstützen hinten verstellbar
 - Ladekabel mit Typ 2-Stecker
 - Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
 - Lenkrad mit Multifunktion
 - Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
 - Leseleuchte
 - LM-Felgen
 - Modellpflege
 - Parkbremse elektrisch (EPB)
 - Radstand 2600 mm
 - Reifendruck-Kontrollsystem
 - Rücksitzlehne geteilt/klappbar
 - Schalt-/Wählhebelgriff Leder
 - Scheibenwischer mit Regensensor
 - Seitenairbag vorn
 - Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
 - Sitzbezug / Polsterung Stoff
 - Smart-Key
 - Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
 - Start/Stop-Anlage
 - Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
 - Türgriffe außen Wagenfarbe
 - USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperr (elektronisch) • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket Head-up-Display, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Individuallackierung Dach |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Probefahrt: | Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt. |
| Unterbodenprüfung: | Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. |
| Laufleistung plausibel: | Nicht prüfbar Nicht prüfbar |
| Hinweis: | |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): | |


Unfallschadenprüfung

| | |
|--|---|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: | Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden. |
| Lackschichtdickenmessung: | Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| Bestehender Unfallschaden: | Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| Hinweis: | |

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Sonnendach/ Verdeck: | Nicht vorhanden | ✗ |
| Bremsanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Motorlauf: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

| Durchgeführte Technikprüfung | |
|------------------------------|---|
| Klimaanlage: | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sonnendach/ Verdeck: | Nicht vorhanden |
| Bremsanlage: | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| Motorlauf: | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| Hinweis: | * |

| Schaden | | | |
|---|-------------------------|----------------|---------------------|
|  | Karosserie außen | | |
| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
| 1. | Tür Hinten - Links | 1 Delle | Sanft Instandsetzen |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Links

1 Delle - Sanft Instandsetzen