

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L3 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVBYHRMPZ068018




Beschreibung

	Zulassungsdatum 23/10/2023	Laufleistung 100260 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 75 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Motor	Defekt	Prüfen
			
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Kratzer	Smart Repair



004 . / -

Beklebt

Akzeptabel



005 Windschutzscheibe / -

Gebrochen

Ersetzen



006 Klebesatz / Vorne ¹

Keine

Ersetzen

007 Kotflügel / Vorne Links ²

Nicht konform


Polieren



008 Tür / Vorne Links ³

Schlecht Repariert

Reparieren



009 Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



010 Säule / Vorne Links ⁴

Delle

Reparieren



011 Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links

Beklebt

Ersetzen



012 Polster Sitzfläche / Vorne Links

Fleck



Reinigen



013 Seitenwand / Unten Links
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



014 Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links

Abgewetzt

Lackieren



015 Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts
Mit Fenster : Nein


Delle



Akzeptabel


016 Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts
Mit Fenster : Nein

Kratzer

Akzeptabel



017	Stoßfänger / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
018	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair
			
019	Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen	Ersetzen
			
020	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Rechts	Abgewetzt	Lackieren
			
021	Stoßfänger / Hinten Rechts ⁵	Nicht konform	Smart Repair
			
022	Seitenwand / Rechts ⁶ Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren




023

Tür / Rechts⁷
Mit Fenster : Nein

Schlecht Repariert

Lackieren




024

Türzierleiste / Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



025

Schweller / Hinten Rechts⁸
Länge : Lang

Schlecht Repariert

Lackieren




026

Türeinstieg / Rechts

Kratzer

Lackieren



027	Tür / Vorne Rechts ⁹	Delle	Reparieren
			
028	Schweller / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
			
029	Kotflügel / Vorne Rechts ¹⁰	Delle	Smart Repair
			
030	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Polieren
			
031	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
032	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
033	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
034	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

¹ Windschutzscheibe

² Farbnebel

³ - markierte / eingefallene Spachtelstelle - Lackbild mager

⁴ B

⁵ Farbnebel

⁶ + Kratzer + SR - Farbtonabweichung - Lackbild mager - Lackbild überbeschichtet - Läufer - Kanten unsauber

⁷ - Lackbild mager - Übergang unsauber / nicht poliert

⁸ - Unterbodenschutz fehlt - Läufer

⁹ + Kratzer

¹⁰ 2x Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Reparierter VS Tür VL, Hecktür L+ R, Seitenwand R, Schiebetür R, Schweller R

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden




Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Warnleuchte Motor / Defekt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Kotflügel / Vorne Links / Nicht konform




Kotflügel / Vorne Links / Nicht konform



Kotflügel / Vorne Links / Nicht konform




Kotflügel / Vorne Links / Nicht konform



Tür / Vorne Links / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Links / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Links / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Links / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Links / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Links / Schlecht Repariert



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle



Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links / Beklebt



Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links / Beklebt



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck




Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle




Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links / Abgewetzt



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts / Gebrochen



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Rechts / Abgewetzt



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Rechts / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten Rechts / Nicht konform




Stoßfänger / Hinten Rechts / Nicht konform



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle




Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Rechts / Schlecht Repariert




Tür / Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Rechts / Schlecht Repariert



Türzuerleiste / Rechts / Kratzer



Türzuerleiste / Rechts / Kratzer



Türzuerleiste / Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Schweller / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Schweller / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Türeinstieg / Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle

