

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	BMW 420i	WBA4A11030D403544	22.09.2015	125338

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.10.2026	114691	km	12.05.2025	131469	km	12.05.2027

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
ja	Motorhaube,Tür HR,Seitenteil HR

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	127,00 µm	Tür VR	110,00 µm	Tür HR	250,00 µm	Seitenteil HR	250,00 µm
Motorhaube	286,00 µm	Dach	119,00 µm	Heckklappe	130,00 µm		
Kotflügel VL	117,00 µm	Tür VL	126,00 µm	Tür HL	120,00 µm	Seitenteil HL	125,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	5 mm	Rad h.l.	6 mm	Rad v.r.	5 mm	Rad h.r.	6 mm	
Reifengröße:	255/40 R18 95Y							

Felgen:

Auffälligkeiten:	
------------------	--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	G	Unten verkratzt
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR	D	Delle
Türe HR	G	Kratzer
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	I	Eingedrückt
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL		
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: AT

Bewertung durchgeführt von: Jok

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____

