

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l/100 km]	Gas: CNG/LPG [l/100 km]	Sonstige [l/100 km]
Innerorts	138			6.0		
Außerorts	96			4.2		
Kombiniert	111			4.9		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l/100 km]	Gas: CNG/LPG [l/100 km]	Sonstige [l/100 km]
Niedrig	167			7.3		
Mittel	124			5.4		
Hoch	109			4.8		
Extra hoch	132			5.8		
Kombiniert	128			5.6		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

52. Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1463##NNO.30: A2 max 1457##NNO 16.2.: with trailer axle 2+44 kg##NNO 35.##185/60 R15 84H#6.0JX15
ET38##215/40 R17 87V#7.0JX17 ET46##215/45 R16 86H#7.0JX16 ET46##185/60 R15 88H M+S#6.0JX15 ET38##195/55
R15 85H M+S#6.0JX15 ET43##195/55 R15 85H M+S#6.0JX15 ET38##NEDC values are stated beyond the legislative
requirements:##

24. MAI 2022

Der Landrat
des Main-Taunus-Kreises

Handwritten signature and text:
MTC-R 567

046CC0127879



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeugbezeichnung

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0319*14, erteilt am 14.10.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 02.05.2022

Mlada Boleslav, 02.05.2022

Handwritten signature

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten



SKODA

SKODA

SJ

ACDKLDX01

NFD7FD7CW0014B1N1B7A

FABIA

IP-PQ26ZZZ_A0_0866-TMB-1

AT-6CO_OV_0270_000-TMB-1

08-SKX-715W_SJ_DKLD_FD7_0_A_1_5-000

RL-DQ200_7F_17_012-WWW-1

PR-VW_00218_00_000-TMB-1

EV-NJ_DGW_D_ARAGAA-TMB-1

M1

SKODA AUTO a.s.

tr. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,

glued or bonded

In the engine compartment,

right

TMBJP6NJB8N2028118

02.05.2022

1. Anzahl der Achsen / Räder:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:

4. Radstand (mm):

4.1. Achsabstand (mm):

5. Länge (mm):

6. Breite (mm):

7. Höhe (mm):

13. Masse in fahrbereitem Zustand (kg):

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs (kg):

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg):

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) (kg):

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg):

18. Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers (kg):

18.3. Zentralschleppanhängers (kg):

18.4. Ungebreiten Anhänger (kg):

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg):

20. Hersteller des Motors:

21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

22. Arbeitsweise:

23. Reiner Elektroantrieb:

23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs:

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

25. Hubraum (cm³):

26. Kraftstoff:

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor:

26.2. Typ des Zweistoffmotors:

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nennleistung (kW bei min⁻¹) (Verbrennungsmotor):

27.3. Höchste Nennleistung (kW) (Elektromotor):

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (kW) (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ):

28.1. Gang:

28.1.2. Übersetzungsverhältnisse:

28.1.3. Übersetzung des Achsgetriebes:

29. Gesamtübersetzung:

30. Höchstgeschwindigkeit (km/h):

30. Spurweite Achse 1/2 (mm):

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1:

Achse 2:

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

38. Code des Aufbaus:

40. Farbe des Fahrzeugs:

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):

42.1. Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

46. Geräuschpegel

Standgeräusch (dB(A)) bei min⁻¹:

Fahrgeräusch (dB(A)) bei min⁻¹:

47. Abgasnorm:

47.1. Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:

47.1.1. Prüfmasse (kg):

47.1.2. Querschnittsfläche (m²):

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f₀ (N) / f₁ (N/(km/h)) / f₂ (N/(km/h)²):

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse:

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{act}):

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:

48. Abgasemissionen:

1.2. Prüfverfahren:

Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) (mg/km) /

WHSC (EURO VI) (mg/kWh)

2.2. Prüfverfahren:

Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) (mg/kWh)

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionkoeffizienten) (m⁻¹):

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

Volständige RDE-Fahrt:

Innerstädtische RDE-Fahrt:

1	2	3	4	5	6	7	8	R

automatic

191 / 1435

1441 / 1435

185/60 R15 84H / 6.0JX15 ET38 / B / C1

185/60 R15 84H / 6.0JX15 ET38 / B / C1

AC

black

5 / le 2, ri, 2, ba, 1

5

71.00 bei 3750

66.00

EURO 6 AP

1287

f₀ (47.1.3.0.)

f₁ (47.1.3.1.)

f₂ (47.1.3.2.)

116.8

0.132

0.03090

3b

no

715/2007*2018/1832AP

Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) (mg/km) /

WHSC (EURO VI) (mg/kWh)

Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) (mg/kWh)

CO

THC

NMHC

NOx

THC + NOx

NH₃ (ppm)

Partikel

Partikel #

Partikel #

Partikel #

Partikel #

Partikel #

Partikel #

Partikel #




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Seitenteil hinten rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 15 : Tür hinten rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Kotflügel vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, smart repair




Bild 20 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair



Bild 21 : Tür hinten links, eingedellt, smart repair




Bild 22 : Seitenteil hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Seitenteil hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Seitenteil hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 25 : Seitenteil hinten links, verschrammt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren




Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 28 : Frontspoiler Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau




Bild 29 : Pannenset abgelaufen



Bild 30 : Unterbodenabdeckung zerkratzt



Bild 31 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, polieren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	382208
Hersteller	Škoda
Model	Fabia
Variante	Ambition 1.0 TSI
Listenpreis	18.453,78
VIN	TMBJP6NJ8NZ028118
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	MTK R8567

Schadensfälle der int. Belegnummer: 382208 11.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022113760	24.11.2022	Beifahrerseite Tür hinten	
2024117536	19.08.2024		
2026106536	25.04.2026	Heckschaden	

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 210 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Tür hinten rechts >210 µm, Heckklappe >170 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.05.2022	Letzte Zulassung	24.05.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Fabia Combi 1.0 TSI DSG Ambition	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJP6NJ8NZ028118	HSN / TSN	8004 / ASS
Schlüssel-Nr.	10461265	Km-Stand abgelesen	108788
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihomotor	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 60 R 15 84 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	4 mm
rechts	185 / 60 R 15 84 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	4 mm
2 links	185 / 60 R 15 84 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	4 mm
rechts	185 / 60 R 15 84 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 16.02.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
185 / 60 R 15 88 T	Cooper / Weathermaster SA2 +	W /O	6 mm
185 / 60 R 15 88 T	Cooper / Weathermaster SA2 +	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Allergenfilter, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel und Mittelkonsole in Schwarz, Aschenbecher und Anzünder vorn, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Berganfahrassistent, Bordcomputer mit 4,2" Bildschirm (schwarz/weiß) zur Anzeige, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, Schwarz, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Aerofahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Halogen-Scheinwerfer, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Klimaanlage inkl. Geruchs- und Allergenfilter, Kofferraumabdeckung einrollbar sowie herausnehmbar, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Tagfahrlicht in den Hauptscheinwerfern integriert, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad aus Leder mit Chromelementen, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Swing, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink+, Reifendrucküberwachung, Räder: 15"-Stahlfelgen mit Radzierblenden Dento, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Schriftzug am Fahrzeug, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Rücksitzbank und -lehne 60:40 geteilt umklappbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschlüsseln

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3CB	Gepäcknetztrennwand
	Lackierung: Perleffekt
WSL	Rückfahrkamera mit Waschdüse
PWP	Sitze: Beheizbare Vordersitze sowie beheizte Scheibenwaschdüsen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 19.09.2024 bei Kilometerstand 58.485

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Pannenset abgelaufen, erneuern (Bild 29)
2. Service fällig (letzter schriftl. Nachweis am 29.19.2024 bei 58485km), erneuern
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren
4. Seitenteil hinten links, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
5. Tür hinten links, eingedellt, smart repair
6. Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, smart repair
7. Motorhaube, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
8. Kotflügel vorne rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
9. Tür hinten rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
10. Seitenteil hinten rechts, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
11. Frontspoiler Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau

12. Tür vorne links, eingedellt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Unterbodenabdeckung zerkratzt, (Bild 30)
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, polieren
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur