

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002505624
Besichtigt am: 15.06.2026 13:38
Berichts-Nr: 10801687
FIN: WVGZZZ5N0PM070098

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CNG
Erstzulassungsdatum:	16.06.2023
Laufleistung:	55.206 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Kristallgrau/Titanschwarz/ Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachhimmel schwarz
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dachreling silber eloxiert
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung hinten
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dekoreinlagen "Carbon Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Leichtmetallräder "Suzuka" 8,5 J x 20 in Dark Graphite	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 180 kW	Digitaler Radioempfang DAB+
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Diversity-Antenne für FM-Empfang
8 Lautsprecher	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl	Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
AirStop®-Reifen 255/40 R 20	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Allradantrieb 4MOTION	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Umfeldbeleuchtung	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie 420A (70Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Mexiko
Bergabfahrassistent	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Betriebsspannung 12 V	Fußgängererkennung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäcknetz
Bordwerkzeug	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

Gepäckraumabdeckung	Nicht Heissland
Gepäckraumauskleidung in Textil	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Normal-Lackierung
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Ohne 2. Batterie
Head-up-Display	Ohne Ablagenpaket/box
Heckspoiler im "R"-Styling in Schwarz	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Anhängervorrichtung
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Aufkleber und Embleme
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Ladedose
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Kühlergrill	Ohne Spurwechselassistent
Kurzheck	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
Lederpaket "Vienna", Volkswagen R, inkl. Vordersitze mit Memory-Funktion	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Ohne zusätzliche Bereifung
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchte im Fußraum vorn	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Linkslenker	Pedale in Edelstahl gebürstet
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Progressivlenkung
Mittelarmlehne vorn	Radio
Motorenstart Standard	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Regensensor
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruck-Kontrollsystem
	R-Line Ausstattung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitze in Leder "Vienna" gelocht, "R-Line"-Logo vorn

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling, Radhausverbreiterungen schwarz

Suzuka 8,5 J x 20 in Dark Graphite, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 255/40 R 20

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion; mit Komforteinstieg auf der Fahrerseite

Vordersitze mit aktiver Klimatisierung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

VWD Modellpflege

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
2	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Spotrepair
3	Kotflügel vorne links	Kratzer	Spotrepair
4	Heckscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
7	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
8	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
9	Tür hinten rechts	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.804,32
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.804,32

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	209,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N0PM070098

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Heckklappe



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder




2 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Spotrepair



3 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Spotrepair



4 - Heckscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801687
vom: 15.06.2026


5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



7 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



8 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



9 - Tür hinten rechts - Steinschlag - Auslegen + Polieren

