



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBE

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

Johan Bogren

(Unterschrift)

20220420

(Datum)

e9*2007/46*3146*14

YV1XZ15VDN2781928

20220420

20211108

20211108

20211108

20211108

20211108

20211108

20211108

20211108

20211108

20211108

20211108

20211108

20211108



49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	189 g/km	8.3 l/100 km
Außerorts:	122 g/km	5.4 l/100 km
Kombiniert:	147 g/km	6.5 l/100 km
Gewichtl. kombiniert:	g/km	l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A
Differenzierungsfaktor:		N/A

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtl. kombiniert)	Wh/km
	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgeliefert:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch WLPT: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	226 g/km	10.0 l/100 km
Mittel	163 g/km	7.2 l/100 km
Hoch	141 g/km	6.2 l/100 km
Höchstwert	167 g/km	7.4 l/100 km
Kombiniert:	166 g/km	7.4 l/100 km
Gewichtl. kombiniert	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/60R17 Min 96H/7.5Jx17x50.5 235/55R18 Min 96H/7.5Jx18x50.5 235/50R19 Min 96H/7.5Jx19x50.5

245/45R20 Min 96H/8Jx20x50.5 245/40R21 Min 96H/8Jx21x50.5 M&S Min 96Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!



Volvo Car Corporation

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. Vorn, nicht automatisiert
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptmessungen

4. Radstand: 2702 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4:
5. Länge: 4425 mm
6. Breite: 1873 mm
7. Höhe: 1632 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1625 kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1632 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2120 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1090 kg 2. 1090 kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3720 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1 Deichselanhängers: 1600 kg
- 18.3 Zentralachsanhängers: 1600 kg
- 18.4 Ungehemmten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 110 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B3154T2
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
- 23.1 Art des [Elektro-Hybrid]fahrzeugs: 3 in Reihe.
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1477 cm³
25. Hubraum: Benzin
26. Kraftstoff:
- 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27. Höchstleistung: 120 kW bei 5500 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.1 Höchstleistung: kW (Elektromotor)
- 27.3 Höchstleistung: kW (Elektromotor)
- 27.4 Höchstleistung: kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
- 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.502
- 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radanführung

30. Spurweite: 1. 1601 mm 2. 1626 mm 3.
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Vorne: 235/55R18 100V, 7.5Jx18x50.5 / A / C Hinten: 235/55R18 100V, 7.5Jx18x50.5 / A / C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5. 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5. 2 vorn und 3 hinten.
- 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
- 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 71 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
47. Drive-by: 67 dB(A)
- 47.1 Abgasnorm: Euro 6 AP
- 47.1.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind: 1705 kg
- 47.1.2 Prüfmasse: 2.560 m²
- 47.1.3 Querschnittsfläche: 114.2 N
- 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftflusses am Kühlgitter (falls zutreffend) in cm²: 0.008 N/(km/h)
- 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten f₀: 0.04215 N/(km/h)²
- 47.1.3.1 f₁: 0
- 47.1.3.2 f₂: 0
- 47.2 Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1 Fahrzyklusklasse: N/A
- 47.2.2 Minimalisierungsfaktor (f_{acc}): No
- 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
48. Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
237.5	34.8	28.8	24.4		0.15	0.71E+11

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹

- 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km

Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Motorhaube, eingedellt



Bild 14 : Motorhaube, eingedellt




Bild 15 : Motorhaube, eingedellt



Bild 16 : Motorhaube, eingedellt



Bild 17 : Tür vorne links / Tür hinten links, eingedrückt




Bild 18 : Tür vorne links / Tür hinten links, eingedrückt



Bild 19 : Tür vorne links / Tür hinten links, eingedrückt




Bild 20 : Tür vorne links / Tür hinten links, eingedrückt




Bild 21 : Tür vorne links / Tür hinten links, eingedrückt




Bild 22 : Tür vorne links / Tür hinten links, eingedrückt



Bild 23 : Tür hinten rechts, zerkratzt (oberflächlich)




Bild 24 : Tür hinten rechts, zerkratzt (oberflächlich)




Bild 25 : Seitenteil hinten links, eingedellt



Bild 26 : Seitenteil hinten links, eingedellt



Bild 27 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt / zerkratzt



Bild 28 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt / zerkratzt




Bild 29 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt / zerkratzt




Bild 30 : Heckklappe, eingedellt / zerkratzt



Bild 31 : Heckklappe, eingedellt / zerkratzt




Bild 32 : Dach, eingedellt



Bild 33 : Dach, eingedellt




Bild 34 : Dachrahmen rechts, eingedellt



Bild 35 : Dachrahmen rechts, eingedellt



Bild 36 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt



Bild 37 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt



Bild 38 : Heckklappe Verkleidung, zerkratzt



Bild 39 : Heckklappe Verkleidung, zerkratzt



Bild 40 : Heckklappe Verkleidung, zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
18.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.06.2022	Letzte Zulassung	01.06.2022
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC40 T3 Geartronic Inscription
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZ15VDN2781928
HSN / TSN	9101 / BOY	Schlüssel-Nr.	40515349
Km-Stand abgelesen	36133	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1477
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.03.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abfalleimer in Mittelkonsole integriert, herausnehmbar, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbags, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar, Bergabfahrassistent, Berganfahrassistent, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, City Safety, Connected Safety, Dachkantenspoiler, Dachreling aus Aluminium (integriert), Digitale Instrumentierung, Drehzahlmesser, Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung und Bremsen), Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner, Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond, Einlagen Echtholz Drift Wood, Einparkhilfe, hinten, Elektronische Differentialsperre, Elektronische Stabilitätskontrolle, Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Festbremsautomatik, Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel), Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn, Heckklappenautomatik, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, erweitert, Inscription, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive, Keyless Start, Kindersicherung, Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen hinten fixiert, Kopfstützen vorne, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Lane Keeping Aid (LKA), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Lenkrad: Sportlenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach, Notfall-Bremsleuchten, Oncoming Lane Mitigation, Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in hochglänzendem Schwarz, Ottopartikelfilter, Paket: Business-Paket, Paket: Winter-Paket, Parkbremse (elektrisch), Polsterung: Leder, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: USB-Anschluss im Mitteltunnel vorn, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Road Edge Detection, Road Sign Information - Verkehrszeichnerkennung, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallräder 18"-6-Speichen Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, Räder: Reifendichtmittel, Rücksitze im Verhältnis 60/40 oder komplett umlegbar, Seitenfensterzierleiste in Schwarz (unten), Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sitze: Beifahrersitz höhen- und längseinstellbar, Sitze: Beifahrersitz längeneinstellbar, Sitze: Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Fahrersitz höhen- und längenverstellbar inkl. Neigungseinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS, Sprachsteuerung, Start-/Stop-Technologie, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn, Textilfußmatten: Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen (vier) im Gepäckraum, Volvo On Call mit WLAN-Hotspot und Private Carsharing-Funktion, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 17.07.2025 bei Kilometerstand 27.431

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 36, 37)
2. Heckklappe Verkleidung, zerkratzt, erneuern (Bild 38, 39, 40)
3. Tür vorne links / Tür hinten links, eingedrückt, instandsetzen (Bild 17, 18, 19, 20, 21, 22)
4. Heckklappe, eingedellt / zerkratzt, smart repair (Bild 30, 31)
5. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild

- 13, 14, 15, 16)
6. Dachrahmen rechts, eingedellt,
drücken (Bild 34, 35)
7. Seitenteil hinten rechts, eingedellt /
zerkratzt, smart repair (Bild 27, 28, 29)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach, eingedellt, (Bild 32, 33)
Seitenteil hinten links, eingedellt, (Bild 25, 26)
Tür hinten rechts, zerkratzt (oberflächlich),
(Bild 23, 24)

Schadensfälle der internen Belegnummer 99034062

Fahrzeugdaten

Modell Volvo XC40 T3 Inscription Geartronic
Fahrzeug-Ident-Nr. YV1XZ15VDN2781928

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109522	09.06.2026	Fahrerseite Seitenschweller	1.965,55