




SCHEDA VEICOLO



Dettagli veicolo

VIN	VF1P1R00270418553	TARG.		PERCORRENZA KM	23919	DATA IMMAT.	20/03/2023
LOCALITA						DATA PERIZIA	07/04/2026
MODELLO	CAPTUR			COLORE	Bianco	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO









DOCUMENTI

Carta di circolazione	V
Carta Verde	V
Certificato Assicurativo	V
Libretto garanzia tagliandi	V
Manuale uso e manutenzione	V
Tessera Code Chiave	V
Seconda Chiave	V
Chiave principale	V

INFO VEICOLO

Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	1/2
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	Tessuto / scuro
Esterni puliti/accettabili	V
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI

Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/havi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Funzionante)	V
Supporto mappe	PRM
Tappetini	V

DOTAZIONI

Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	V
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Goodyear	215/55/18	estivo	5.91 mm
Pneumatico ant sx	Imperial	215/55/18	estivo	7 mm
Pneumatico post dx	Goodyear	215/55/18	estivo	4.01 mm
Pneumatico post sx	Goodyear	215/55/18	estivo	3.89 mm
Ruota di scorta				

Dettaglio danni

Componente:	Pneumatico ant dx (138.15 - 20%sc)	Lato:	
Componente:	Disco ruota anteriore sx danneggiato	Lato:	
Componente:	Stacco-riattacco disco ruota anteriore sx	Lato:	
Componente:	Disco ruota anteriore dx danneggiato	Lato:	
Componente:	Disco ruota posteriore dx danneggiato	Lato:	
Componente:	Stacco-riattacco disco ruota posteriore dx	Lato:	

Componente:	Proiettore FEAUR2	Lato:	DX
Componente:	Paraurti ant. parte sup.	Lato:	
Componente:	Scomposizione paraurti	Lato:	
Componente:	Modanatura lat. paraurti ant. Kit 2 pz. p/sens.parch.	Lato:	
Componente:	Modanatura arco passaruota ant.	Lato:	DX
Componente:	#PRM# Paraurti ant. parte inf.	Lato:	
Componente:	Parafango ant.	Lato:	SX
Componente:	Modanatura arco passaruota ant.	Lato:	SX
Componente:	Calotta retrovisore est. P/equipagg.EA	Lato:	SX
Componente:	#PRM# Modanatura porta ant.	Lato:	SX
Componente:	Porta ant. P/modanatura tipo 02	Lato:	SX
Componente:	Porta post. P/modanatura tipo 03	Lato:	SX
Componente:	#PRM# Rivestimento inf. paraurti post. P/RS-Line variante 1	Lato:	
Componente:	Modanatura arco passaruota post.	Lato:	DX

Componente:	Parafango post.	Lato:	DX
Componente:	Porta post. P/modanatura tipo 03	Lato:	DX
Componente:	Modanatura porta post.	Lato:	DX
Componente:	Profilo modanatura porta post. P/liv.equip.EA2/EA3/EA4 cromo	Lato:	DX
Componente:	Guarnizione inf. porta post.	Lato:	DX
Componente:	Guarnizione porta post.	Lato:	DX
Componente:	Porta ant. P/modanatura tipo 03	Lato:	DX
Componente:	Calotta retrovisore est.	Lato:	DX
Componente:	#PRM# Cofano ant.	Lato:	

LEGENDA DESCRIZIONI*D.E:* Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura