

Standplatz: _____

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	RH -SO 0450E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKR81EFPU188327
Vertrags-Nummer:	90340081	Erstzulassung:	04.07.2023
Internes KZ:	15062165	Kilometer-Stand:	60545
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Lucid Blue Mineraleffekt Polsterung: Leder Schwarz mit hellgrauen Ziernähten Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **40.252,10**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

BOSE Soundsystem	0,00
Elektrische Heckklappe	0,00
LED-Paket	0,00
Leder Schwarz mit hellgrauen Ziernähten Innenraum Schwarz	0,00
Lucid Blue Mineraleffekt	0,00
Panorama-Glasdach	0,00
Park-Paket	0,00
Sitz-Paket	0,00
UNIQ-Paket	9.159,66
Wärmepumpe	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **49.411,76**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **58.799,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 58.799,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	168 / 229	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	2010	zul. Gewicht (kg):	2450

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90340081
Amtliches Kennzeichen: RH -SO 0450E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90340081
Amtliches Kennzeichen: RH -SO 0450E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
30.09.2024	30307	Inspektion und Wartung
30.09.2024	30307	Bremsflüssigkeitswechsel
06.07.2026	60399	Wartungszusatzumfänge
06.07.2026	60399	TÜV/AU (MwSt-frei)
06.07.2026	60399	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Björn Weidinger
Tel. direkt 0911 9629-6
Tel. mobil 015150161414

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

RH SO450E

FIN

KMHKR81EFPU188327

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
07.07.2026, elektronisch.
14.07.2026, 11:00 Uhr, durch Herrn Björn Weidinger bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg, im Beisein von Herrn
Lischewski.
14.07.2026
Vertragsnummer 90340081
Auftragsnummer ELSRM004980
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-6.654,00 EUR
-5.591,60 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.
ohne MwSt.

-6.633,00 EUR
-5.573,95 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 71 µm bis 112 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung hat die Reifenfüllflasche gefehlt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.07.2023	Letzte Zulassung	04.07.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ 5 Uniq / Uniq-Paket Elektro	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKR81EFPU188327	HSN / TSN	8252 / ALB
DAT Europa-Code®	013451250150003	DAT Marktindex	DE003 6394
Km-Stand abgelesen	60545	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	56
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Lucid Blue / Mica	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S / O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Batterieheizsystem, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachspoiler, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System:

Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen), Handschuhfach Schublade, Head-up-Display, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar, LED-Paket, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung, Luftdüsen hinten, Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Notladekabel (ICCB), Park-Paket, Parkbremse elektrisch (EPB), Pedale Aluminium, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display, Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz-Paket, Sitzheizung hinten, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel, Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sound-System BOSE, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Uniq-Paket, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorheizsystem für Batterie, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 16.06.2026 bei Kilometerstand 60.399

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Radlaufblende vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 13, 14)	407,00	484	100	-406,72	-484,00
2. Frontspoiler vorne rechts verschrammt und deformiert, erneuern (Bild 8, 9, 10)	1.075,00	1.280	100	-1.075,63	-1.280,00
3. Türverkleidung vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 15)	1.994,00	2.373	100	-1.994,12	-2.373,00
4. Türverkleidung hinten rechts verschrammt, erneuern	753,00	896	100	-752,94	-896,00
5. Türverkleidung hinten links verschrammt, erneuern (Bild 19, 20, 21)	753,00	896	100	-752,94	-896,00
6. Heckklappendichtung eingerissen, erneuern (Bild 7)	151,00	180	100	-151,26	-180,00
7. Seitenteil hinten rechts Zierleiste Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 17, 18)	35,29	42	50	-17,65	-21,00
8. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 11, 12)	157,14	187	100	-157,14	-187,00
9. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200,00
Gesamt	5.493,50	6.538		-5.476,47	-6.517,00

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kofferraum verkratzt
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

	Kosten	Anrechn.		Minderwert in EUR	
	netto			netto	brutto
1. Reifenfüllflasche fehlt	98,00	116	100	-97,48	-116,00
Gesamt	97,48	116		-97,48	-116,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Björn Weidinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Heckklappendichtung eingerissen




Bild 8 : Frontspoiler vorne rechts verschrammt und deformiert



Bild 9 : Frontspoiler vorne rechts verschrammt und deformiert



Bild 10 : Frontspoiler vorne rechts verschrammt und deformiert




Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 13 : Radlaufblende vorne rechts verschrammt



Bild 14 : Radlaufblende vorne rechts verschrammt




Bild 15 : Türverkleidung vorne rechts verschrammt



Bild 16 : Türverkleidung hinten rechts verschrammt




Bild 17 : Seitenteil hinten rechts Zierleiste Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 18 : Seitenteil hinten rechts Zierleiste Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 19 : Türverkleidung hinten links verschrammt




Bild 20 : Türverkleidung hinten links verschrammt




Bild 21 : Türverkleidung hinten links verschrammt