Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



BMW X3

BMW X3 xDrive30d Aut. Luxury Line

Fahrgestellnummer (FIN)	**WBAUZ95010N114870**
Kilometerstand (km)	**37.216**
Erstzulassungsdatum	**13.10.2021**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**286 PS**
Leistung kW	**210 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Sophistograu Brillanteffekt Metallic**
Interieurfarbe	**Leder Vernasca Canberrabeige Dekorsteppu**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11623406**	Besichtigt am	**20.10.2026 14:19:30**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**23/07/2025,34452**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG


Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Nicht zutreffend	Erneuern
2 | Innenraum	Deformiert	Nicht zutreffend	Keine Reparatur
3 | Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
4 | Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
5 | Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6 | Karosserie	Beschädigt	>30 cm	Ersetzen

SCHÄDEN


[Unclassified]





1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Abgelaufen
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Erneuern
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






2 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich.






3 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






4 | Außenspiegel Gehäuse links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







5 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



















6 | Karosserie

Schadensart	**Beschädigt**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Unfallschaden 1**



HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagemöglichkeiten	Adaptiver LED-Scheinwerfer	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Allradantrieb xDrive	Ambientes Licht	Armauflagen vorne und hinten
Außenspiegel, elek. einstell.-u. beheizb	Bordcomputer inkl. Check-Control	Bremsleuchte, dritte
ConnectedDrive Services	Dachreling Aluminium satiniert	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Driving Assistant	Durchladesystem
Edelholzausführung Pappel Maser grau	Entf. Beif. Lordosenst./Lehnenbreitenver	Fahrerlebnisschalter
Fahrsicherheitssysteme	Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlichtassistent	Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Fußmatten in Velours
Galvanikapplikation für Bedienelemente	Gepäckraumabdeckung und -trennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hin.	Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Innenspiegel automatisch abblendend
Instrumententafel in Sensatec	Intelligenter Notruf	Interieurleisten Pianolack schwarz Indiv
Kilometertacho	Kindersicherung in den hinteren Türen	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung	Komforttelefonie m. erw. Smartphone Anb.	Kopfstützen (5)
Kraftstofftank, größer	Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni
LED-Nebelscheinwerfer	LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfäng.	Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: M Lederlenkrad	Lenkrad: Sport-Leder m. Multifunktion	M Dachhimmel anthrazit
Mittelarmlehne im Fond	Paket: Ablagenpaket	Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive
Paket: Business Professional	Paket: Connected Package	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Paket: Innovationspaket	Panorama Glasdach	Park Distance Control (PDC),vorn +hinten
Parkbremse, elektromechanisch	Parking Assistant Plus	Performance Control
Personal Profile	Polsterung: Leder Vernasca	Räder: 18" LM Turbinenstyling 689
Räder: 19" LM Doppelspeiche 696	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Räderzubehör:Reifen-Pannen-Anzeige	Radio: BMW Live Cockpit	Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem
Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.	Rekuperationssystem
Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)	Sitz: Sitzheizung vorn
Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch	Sitze:Sportsitze für Fahrer u. Beifahrer	Start-/Stop-Knopf
Steckdose in Mittelkonsole und Gepäckra	Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB	TeleServices
Variable Sportlenkung inkl.Servotronic	Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre Elektronisch	Zentralverriegelung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





