TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48156401
Auftrags-Nr / Referenz: 21265261
Besichtigungsdatum: 14.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BYD HAN Executive		
Kennzeichen	FB-CT 112E	**Vehicle Identification number**	LC0CF6CD0P1074560
Erstzulassung	09.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	68.188 km
HSN/TSN	2160 / AAD 00004	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Time Grey	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	130 kW	**Nächste HU**	10/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	29.000 km
Letzte Wartung	05/2026 bei 60.640 km	**Polsterart**	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Braun
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.660 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	48097152	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	245/45 R19 102W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Beifahrerseite
Airbag: Fahrerseite
Airbag: Knieairbag Fahrerseite
Airbag: Kopfairbag vorne und hinten
Airbag: Seitenairbag hinten
Airbag: Seitenairbag vorne
Allradantrieb (AWD)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Ambientebeleuchtung - einfarbig
Anti-Blockier-System (ABS)
Armlehne vorne - mit Staufach und Ladeanschluss Typ A (2)
Automatic Emergency Braking (AEB)
Blinklicht dynamisch - LED - integriert in Außenspiegel
Bordmonitor: 7-Zoll LCD Bedienfeld hinten - in der Armlehne des Rücksitzes
Bremsleuchte dritte
Diebstahlsicherung
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC)
Fernlichtassistent
Follow me home
Forward Collision Warning (FCW)
Getriebe: Direktantrieb
Getränkehalter - vorne (2), hinten (2)
Head-up-Display
Heckklappe elektrisch
Heckkollisionswarnung (RCW)
Heckscheibe privacy glass
Heckscheibenheizung
Instrumentenpanel: 12,3" TFT LCD Informationsdisplay
Integrated Power Brake (IPB)
Intelligenter Tempomat (ICC)
ISOFIX - in den äußeren Rücksitzen
Kamera: Innenraum Kamera
Kindersicherung elektrisch
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne - integriert in Sitzen
Künstliches Motorgeräusch (AVAS)
Lackierung: Metallic
Lane Centering Control (LCC)
LED Scheinwerfer mit Lichtsensor - Abbliegelicht
LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad aus Leder
Luftreinigungssystem - Luftfilter - Negativ-Ionen-Generator
Notbremssignalsystem (EBSS)
Panorama-Schiebedach - mit elektrisch einstellbarer Sonnenblende
Parksensoren hinten
Parksensoren vorne
Polster: Leder
Privacy Verglasung
Radio: Infotainment - DAB radio & FM radio - Elektrisch drehbarer Touchscreen (15.6 Zoll) - BYD DiLink - Internetzugang (4G) - Cloud service
Regensensor

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Reifendruckkontrollsystem direkt
Räder: Lichtmetallfelgen 19" - Bereifung 245/45 R19
Servolenkung
Sicherheitsgurte: 3-Punkt Sicherheitsgurte auf alle Plätzen - vorne höhenverstellbar mit elektrischem Gurtstraffer - hinten mit Gurtstraffer
Sitze: Fahrer-/Beifahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze
Sitze: Fahrer-/Beifahrersitz mit Kühlung und Sitzheizung
Sitze: Fahrersitz (8x) und Beifahrersitz (6x) elektrisch verstellbar
Sitze: Fahrersitz mit Memory-Funktion
Sitze: Rücksitze elektrisch verstellbar
Sitze: Rücksitze mit Kühlung und Sitzheizung
Spurhalteassistent
Spurwechsel Assistent (LCA)
Telefon: Kabelloses laden für Smartphones
Toter Winkel Warnung (BSD)
Traktionskontrolle (TCS)
Türöffnungswarnung (DOW)
USB-Ladeanschluss hinten (2) - Typ A (2)
USB-Ladeanschluss vorne (2) - Typ A (1), Typ C (1)
Wegfahrsperre
Wärmepumpe
Zentralverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (1. & 2. Wartung überzogen) - kein Nachweis - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen