Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002651038
Besichtigt am:	14.09.2026 10:15
Berichts-Nr:	11439464
FIN:	TMBLE9NP1P7010191



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APZ
Erstzulassungsdatum:	14.09.2022
Laufleistung:	65.934 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	206 kW (281 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Schwarz-Formhimmel in schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360°"

"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"

"KESSY FULL" inkl. "SAFE" System

"KESSY FULL" mit Alarm und "SAFE" System

"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")

"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" mit aut. Bremse Funktion + TRAILER ASSIST

"SMART LINK" (drathlos f}r Apple)

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose(n)

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2x USB vorne + 2x USB hinten

3 Schlüssel

3-Speichen-MF-Lederlenkrad Sport, beheizb.,mit Schaltwippen DSG,perforiertschwarze Umnähung (grau für Sportline)

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/206 KW TFSI, homogen Grundmotor ist: TT6/TA2

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abfalleimer

Abgasendrohr zweiflutig

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement

Aktive Reifenkontrollanzeige

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Allradantrieb

Alu Pedalen

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängerkupplung, schwenkbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Assistenz & AHK

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Ausstattungsstufe - Sportline

Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Business Columbus

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekorleiste SportLine mit Ambiente- Beleuchtung

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einstiegsleisten vorne und hinten

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrerknieairbag

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontscheibenheizung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler (Version 3)

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Klimakomfortscheibe

Komfort Plus

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen für Vordersitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum

Leichtmetallräder "VEGA" 8Jx19" Anthrazite glanzgedreht

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)

Linkslenker

Matrix-Beam

Mit Adapter

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Halter

Mit Multifunktionskamera

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Motorenstart Standard

Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlussleuchte

Netzprogramm

Netztrennwand

Nicht Heissland plus Zusatzwasserkühler

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannen-Set

Panorama Schiebedach PSD

Panorama Schiebedach PSD

Preisstützung

Progressive Lenkung

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/40 R19 96W

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz Schwarz

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheit

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbezüge in Teilleder "Sportnarbe"

Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschield

Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Textilfußmatten

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden + Organiser + Alu-Querträger

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Virtuelles Pedal-Öffnung/Schliessung der5.Türen(nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt

Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem "ISOFIX" auf Beifahrersitz

Wartungsintervallverlängerung

Zierleisten schwarz

Zus.Warnleuchten (Türbereich)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.734,94
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 11.394,51
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.800,00
4	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.500,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 27.429,45

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.120,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	185,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBLE9NP1P7010191 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11439464
vom: 14.09.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



FIN: TMBLE9NP1P7010191