Valoración de daños

DEKRA Services, S.A.
CIF:A59790923
C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Compañía	SIXT RENT A CAR	Nº de siniestro	9600989205
Código de encargo		Código	1448521A0
Fecha encargo	14/07/2026	Fecha informe	10/08/2026
Perito/a responsable (Int.)	JOSEPH RESTREPO VILLALON	Tipo de intervención	Valoración

Vehículo

Marca/Modelo	BMW X1	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	9725NNW
Puertas		Número de bastidor	WBA21EF0005683859
Kilómetros	2229	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			

Dirección

Ugarte kalea 22 - Ugarte (Bizkaia) .
48903 Barakaldo (Bizkaia)
España

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Descuentos

Total	0,00 %	M.O. (no pintura)	0,00 %	M.O. (pintura)	0,00 %
Piezas / Recambios	0,00 %	Materiales (pintura)	0,00 %	Franquicia	

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	17.119,69 €	Importe M.O.	1.426,10 €	Materiales Pintura	53,53 €	Importe M.O. (Pintura)	82,77 €
Dto. Piezas/Recambios	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O. (Pintura)	0,00 €
Subtotal Piezas/Recambios	17.119,69 €	Subtotal M.O.	1.426,10 €	Subtotal M. Pintura	53,53 €	Subtotal M.O. (Pintura)	82,77 €

Detalle de los daños

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Operación	Referencia	Descripción	Unidades	Importe (€)	Dto.(%)
Sustituir	51118083315	Absorbedor paragolpes di - M - Nueva	1,00	54,88 €	0,00 %
Sustituir	51187134021	Adhesivo paragolpes di	3,00	1,89 €	0,00 %
Sustituir	51648737292	Alojamiento faro dr	1,00	148,85 €	0,00 %
Sustituir	51648737291	Alojamiento faro iz	1,00	148,85 €	0,00 %
Desmontar y montar	Anticongelante	Anticongelante	1,00	5,00 €	0,00 %
Sustituir	51745B73E06	CONDUCTO AIRE FRENO DEL DCH	1,00	28,95 €	0,00 %
Sustituir	51745873E05	CONDUCTO AIRE FRENO DEL IZQ	1,00	28,95 €	0,00 %
Sustituir	51745873E08	CONDUCTO AIRE FRENO PASE RUEDA DCH	1,00	28,95 €	0,00 %
Sustituir	51745873E07	CONDUCTO AIRE FRENO PASE RUEDA IZQ	1,00	28,95 €	0,00 %
Sustituir	61125A43562	Cableado paragolpes di	1,00	159,46 €	0,00 %
Sustituir	61115A77DA8	Cableado principal - Nueva	1,00	4.232,08 €	0,00 %
Sustituir	17119846983	Canalizador dr radiador	1,00	21,75 €	0,00 %
Sustituir	17119846985	Canalizador inf dr radiador	1,00	54,38 €	0,00 %
Sustituir	17119846984	Canalizador inf iz radiador	1,00	54,38 €	0,00 %
Sustituir	17119846982	Canalizador iz radiador	1,00	21,75 €	0,00 %
Sustituir	51745A112F8	Canalizador radiador	1,00	196,02 €	0,00 %
Sustituir	17119846973	Canalizador sup radiador	1,00	38,07 €	0,00 %
Sustituir	51239880002	Cerradura dr capó di	1,00	273,03 €	0,00 %
Sustituir	51239880001	Cerradura iz capó dl	1,00	223,56 €	0,00 %
Sustituir	64539873828	Condensador a/c completo	1,00	667,95 €	0,00 %
Sustituir	17429846923	Conj ventilador radiador	1,00	926,70 €	0,00 %
Sustituir	11427952796	Conjunto filtro aceite	1,00	464,05 €	0,00 %
Sustituir	51745A11306	Envolvente radiador	1,00	206,32 €	0,00 %
Desmontar y montar	R1234YF	Fluido refrigerante a/c	450,00	162,00 €	0,00 %
Sustituir	51119883590	Guia dr paragolpes di	1,00	31,59 €	0,00 %
Sustituir	51119883589	Guia iz paragolpes di	1,00	31,59 €	0,00 %
Sustituir	17519846915	Intercooler	1,00	394,00 €	0,00 %
Sustituir	51115A69F32	Jgo fijación sensores aparcamiento di - M - Nueva	1,00	44,68 €	0,00 %
Sustituir	17119847009	Junta dr radiador	1,00	19,19 €	0,00 %
Sustituir	17115A50177	Junta inf radiador	1,00	21,90 €	0,00 %
Sustituir	17119847005	Junta iz radiador	1,00	6,52 €	0,00 %
Sustituir	17125A0C5A7	Manguito enfriador aceite	1,00	43,48 €	0,00 %
Sustituir	17125A0C5A6	Manguito enfriador aceite c/v	1,00	36,78 €	0,00 %
Sustituir	12618482216	Manocontacto presión aceite	1,00	45,11 €	0,00 %
Sustituir	EM69010	Matrícula di	1,00	18,30 €	0,00 %
Sustituir	51115A5AEF3	Moldura rejilla di - MSP - Nueva	1,00	191,52 €	0,00 %
Sustituir	28008486551	Motor accionador linea selector	1,00	221,94 €	0,00 %
Sustituir	28005A47139	Motor bomba aceite c/v	1,00	221,94 €	0,00 %
Sustituir	51117418290	PLACA TUERCA M12	2,00	11,06 €	0,00 %
Sustituir	51115A61947	Paragolpes dl - Nueva	1,00	787,92 €	0,00 %
Sustituir	51118737236	Prolongador dr puente di	1,00	51,53 €	0,00 %
Sustituir	51118737235	Prolongador iz puente di	1,00	51,53 €	0,00 %
Sustituir	51719465704	Protector di pase rueda di dr	1,00	39,80 €	0,00 %
Sustituir	51719465703	Protector di pase rueda di iz	1,00	39,80 €	0,00 %
Sustituir	51758498395	Protector mecánica delantera	1,00	59,84 €	0,00 %
Sustituir	51719465698	Protector pase rueda di dr	1,00	58,90 €	0,00 %
Sustituir	17119846866	Radiador motor	1,00	507,69 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Sustituir	17119846884	Radiador sistema hibrido	1,00	507,69 €	0,00 %
Sustituir	61355A3EC73	Receptor c/c paragolpes dl - Nueva	1,00	103,41 €	0,00 %
Sustituir	51767480744	Recubrimiento cerradura capó	1,00	17,25 €	0,00 %
Sustituir	51118737338	Refuerzo dr traviesa inf	1,00	82,81 €	0,00 %
Sustituir	51649883566	Refuerzo frente	1,00	38,02 €	0,00 %
Sustituir	51118737337	Refuerzo iz traviesa inf	1,00	82,81 €	0,00 %
Sustituir	51115A0B678	Rejilla paragolpes di	1,00	93,89 €	0,00 %
Sustituir	17119846900	Rejilla radiador sistema híbrido	1,00	76,21 €	0,00 %
Desmontar y montar	T2 GtTCAL DIN=EST	Reparar CALIBRACION ADAS	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	51239853674	Resbalón dr capó di	1,00	30,90 €	0,00 %
Sustituir	51239853674	Resbalón iz capó di	1,00	30,90 €	0,00 %
Sustituir	51118737238	SOPORTE	1,00	18,25 €	0,00 %
Sustituir	51649883578	SOPORTE SUPERIOR DERECHO	1,00	15,90 €	0,00 %
Sustituir	51649883577	SOPORTE SUPERIOR IZQUIERDO	1,00	15,90 €	0,00 %
Sustituir	66315B3AD16	Sensor proximidad	1,00	643,34 €	0,00 %
Sustituir	51119883574	Sop dr traviesa inf parag di	1,00	58,80 €	0,00 %
Sustituir	51119883568	Sop dr traviesa paragolpes di	1,00	64,73 €	0,00 %
Sustituir	51119883573	Sop iz traviesa inf parag di	1,00	58,80 €	0,00 %
Sustituir	51119883567	Sop iz traviesa paragolpes di	1,00	64,73 €	0,00 %
Sustituir	51119883592	Soporte cent dr paragolpes di	1,00	31,59 €	0,00 %
Sustituir	51119883591	Soporte cent iz paragolpes dl	1,00	31,59 €	0,00 %
Sustituir	51119881916	Soporte dr paragolpes di	1,00	139,64 €	0,00 %
Sustituir	51119477412	Soporte dr puente di	1,00	27,60 €	0,00 %
Sustituir	17115B31E52	Soporte dr radiador	1,00	40,35 €	0,00 %
Sustituir	51118737254	Soporte dr traviesa inf frente	1,00	52,73 €	0,00 %
Sustituir	17119846970	Soporte intercooler	1,00	34,26 €	0,00 %
Sustituir	51119881915	Soporte iz paragolpes di	1,00	113,30 €	0,00 %
Sustituir	51119477411	Soporte iz puente di	1,00	27,60 €	0,00 %
Sustituir	17115B31E51	Soporte iz radiador	1,00	31,84 €	0,00 %
Sustituir	51118737253	Soporte iz traviesa inf frente	1,00	52,73 €	0,00 %
Sustituir	51119881927	Soporte matrícula di	1,00	43,36 €	0,00 %
Sustituir	66315A01CF7	Soporte sensor proximidad	1,00	9,98 €	0,00 %
Desmontar y montar	NI 6620610	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido	1,00	47,30 €	0,00 %
Desmontar y montar	T2 6620610	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 5164652	Sustituir Alojamiento faro dr	1,00	47,30 €	0,00 %
Desmontar y montar	T2 5164650	Sustituir Alojamiento faro iz / Cerradura iz capó dl	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 GIT51745B73E08	Sustituir CONDUCTO AIRE FRENO DEL DCH	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 GtT51745B73E05	Sustituir CONDUCTO AIRE FRENO DEL IZQ	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 GtT51745B73E08	Sustituir CONDUCTO AIRE FRENO PASE RUEDA DCH	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 GtT51745B73E07	Sustituir CONDUCTO AIRE FRENO PASE RUEDA IZQ	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	EM62510 T1	Sustituir Cableado principal	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 EM1433R	Sustituir Canalizador dr radiador / Canalizador inf dr radiador	1,00	47,30 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Sustituir	T1 EM1433L	Sustituir Canalizador iz radiador / Canalizador inf iz radiador	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 EM14340	Sustituir Canalizador sup radiador	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 6453550	Sustituir Condensador a/c completo	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 1142520	Sustituir Conjunto filtro aceite	1,00	47,30 €	0,00 %
Desmontar y montar	T1 5111656	Sustituir Envolvente radiador / D+M Paragolpes / Protector mecánica / Canalizador	1,00	47,30 €	0,00 %
Desmontar y montar	T1 6450510	Sustituir Fluido refrigerante a/c / Condensador a/c / Vaciar y Llenar a/c	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 1751550	Sustituir Intercooler	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 1712758	Sustituir Manguito enfriador aceite	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 1712756	Sustituir Manguito enfriador aceite c/v	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 1261580	Sustituir Manocontacto presión aceite	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 2860590	Sustituir Motor accionador línea selector	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 2860580EM	Sustituir Motor bomba aceite c/v	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 GtT51117418290	Sustituir PLACA TUERCA M12	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 5111668	Sustituir Paragolpes di	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 EM3063R	Sustituir Prolongador dr puente dl	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 EM3063L	Sustituir Prolongador iz puente dl	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 1711501	Sustituir Radiador motor	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 1711576	Sustituir Radiador sistema híbrido / Rejilla radiador	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 6131874	Sustituir Receptor c/c paragolpes di	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 5123651	Sustituir Resbalón iz capó di / Resbalón dr capó di	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 GIT51118737238	Sustituir SOPORTE	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 GtT51649883577	Sustituir SOPORTE SUPERIOR DERECHO	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 GtT51649883577	Sustituir SOPORTE SUPERIOR IZQUIERDO	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 6631621	Sustituir Sensor proximidad	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 5111781	Sustituir Sop dr traviesa inf parag dl / Refuerzo dr traviesa inf	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 5111780	Sustituir Sop iz traviesa inf parag dl / Refuerzo iz traviesa inf	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 5111560EM	Sustituir Soporte dr traviesa inf frente / Soporte dr puente di	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 EM09120	Sustituir Soporte intercooler	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 5111560EM	Sustituir Soporte iz traviesa inf frente / Soporte iz puente di	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 EM145Y0	Sustituir Tapa envolvente ventilador	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 EM890XR	Sustituir Tirante punta larguero di dr	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T2 EM890XL	Sustituir Tirante punta larguero dl iz	1,00	47,30 €	0,00 %
Desmontar y montar	T1 5111565	Sustituir Traviesa inf paragolpes dl / Traviesa paragolpes di / Absorbedor	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	T1 1151581	Sustituir Válvula bomba agua adicional	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	51745A3B9A2	Tapa envolvente ventilador	1,00	68,58 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Sustituir	66209283203	Tapa sensor aparcamiento di cent dr	1,00	2,81 €	0,00 %
Sustituir	66209283203	Tapa sensor aparcamiento di cent iz	1,00	2,81 €	0,00 %
Sustituir	66209283203	Tapa sensor aparcamiento di dr	1,00	2,81 €	0,00 %
Sustituir	66209283203	Tapa sensor aparcamiento di iz	1,00	2,81 €	0,00 %
Sustituir	66209283203	Tapa sensor aparcamiento di lat dr	1,00	2,81 €	0,00 %
Sustituir	66209283203	Tapa sensor aparcamiento di lat iz	1,00	2,81 €	0,00 %
Sustituir	11539896577	Termostato refrigeración	1,00	310,37 €	0,00 %
Sustituir	51118737260	Tirante punta larguero di dr	1,00	34,20 €	0,00 %
Sustituir	51118737259	Tirante punta larguero di iz	1,00	34,20 €	0,00 %
Sustituir	51749883603	Tobera iz paragolpes di	1,00	28,95 €	0,00 %
Sustituir	51749883605	Tobera iz paragolpes di	1,00	28,95 €	0,00 %
Sustituir	51118737263	Traviesa inf frente	1,00	74,15 €	0,00 %
Sustituir	51115A64A30	Traviesa inf paragolpes di	1,00	187,79 €	0,00 %
Sustituir	51119879155	Traviesa paragolpes di	1,00	196,14 €	0,00 %
Sustituir	51649482901	Traviesa sup frente	1,00	92,90 €	0,00 %
Desmontar y montar	T2 0000556	Verificar Diagnosis	1,00	47,30 €	0,00 %
Desmontar y montar	T2 6100730	Verificar Diagnosis y borrado de averias después de reparar	1,00	47,30 €	0,00 %
Sustituir	11519896406	Válvula bomba agua adicional	1,00	69,21 €	0,00 %

Piezas/Recambios

Importe	17.119,69 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	17.119,69 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Chapa 47.30€)					
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Total (€)
Desmontar y montar	Chapa	T2 GtTCAL DIN=EST	Reparar CALIBRACION ADAS	2,00 h	94,60 €
Desmontar y montar	Chapa	NI 6620610	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido	0,08 h	3,78 €
Desmontar y montar	Chapa	T2 6620610	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido	0,17 h	8,04 €
Sustituir	Chapa	T2 5164652	Sustituir Alojamiento faro dr	1,00 h	47,30 €
Desmontar y montar	Chapa	T2 5164650	Sustituir Alojamiento faro iz / Cerradura iz capó dl	1,00 h	47,30 €
Sustituir	Chapa	T2 GIT51745B73E08	Sustituir CONDUCTO AIRE FRENO DEL DCH	0,35 h	16,56 €
Sustituir	Chapa	T2 GtT51745B73E05	Sustituir CONDUCTO AIRE FRENO DEL IZQ	0,35 h	16,56 €
Sustituir	Chapa	T2 GtT51745B73E08	Sustituir CONDUCTO AIRE FRENO PASE RUEDA DCH	0,35 h	16,56 €
Sustituir	Chapa	T2 GtT51745B73E07	Sustituir CONDUCTO AIRE FRENO PASE RUEDA IZQ	0,35 h	16,56 €
Sustituir	Chapa	EM62510 T1	Sustituir Cableado principal	1,00 h	47,30 €
Sustituir	Chapa	T1 EM1433R	Sustituir Canalizador dr radiador / Canalizador inf dr radiador	0,25 h	11,83 €
Sustituir	Chapa	T1 EM1433L	Sustituir Canalizador iz radiador / Canalizador inf iz radiador	0,25 h	11,83 €
Sustituir	Chapa	T1 EM14340	Sustituir Canalizador sup radiador	0,17 h	8,04 €
Sustituir	Chapa	T1 6453550	Sustituir Condensador a/c completo	0,25 h	11,83 €
Sustituir	Chapa	T1 1142520	Sustituir Conjunto filtro aceite	4,67 h	220,89 €
Desmontar y montar	Chapa	T1 5111656	Sustituir Envolvente radiador / D+M Paragolpes / Protector mecánica / Canalizador	3,58 h	169,33 €
Desmontar y montar	Chapa	T1 6450510	Sustituir Fluido refrigerante a/c / Condensador a/c / Vaciar y Llenar a/c	0,50 h	23,65 €
Sustituir	Chapa	T1 1751550	Sustituir Intercooler	0,42 h	19,87 €
Sustituir	Chapa	T1 1712758	Sustituir Manguito enfriador aceite	0,58 h	27,43 €
Sustituir	Chapa	T1 1712756	Sustituir Manguito enfriador aceite c/v	0,17 h	8,04 €
Sustituir	Chapa	T1 1261580	Sustituir Manocontacto presión aceite	0,17 h	8,04 €
Sustituir	Chapa	T1 2860590	Sustituir Motor accionador línea selector	0,67 h	31,69 €
Sustituir	Chapa	T1 2860580EM	Sustituir Motor bomba aceite c/v	0,25 h	11,83 €
Sustituir	Chapa	T2 GtT51117418290	Sustituir PLACA TUERCA M12	0,10 h	4,73 €
Sustituir	Chapa	T1 5111668	Sustituir Paragolpes di	2,08 h	98,38 €
Sustituir	Chapa	T1 EM3063R	Sustituir Prolongador dr puente dl	0,17 h	8,04 €
Sustituir	Chapa	T1 EM3063L	Sustituir Prolongador iz puente dl	0,17 h	8,04 €
Sustituir	Chapa	T1 1711576	Sustituir Radiador sistema híbrido / Rejilla radiador	0,33 h	15,61 €
Sustituir	Chapa	T1 6131874	Sustituir Receptor c/c paragolpes di	0,08 h	3,78 €
Sustituir	Chapa	T1 5123651	Sustituir Resbalón iz capó di / Resbalón dr capó di	0,25 h	11,83 €
Sustituir	Chapa	T2 GIT51118737238	Sustituir SOPORTE	0,20 h	9,46 €
Sustituir	Chapa	T2 GtT51649883577	Sustituir SOPORTE SUPERIOR DERECHO	0,30 h	14,19 €
Sustituir	Chapa	T2 GtT51649883577	Sustituir SOPORTE SUPERIOR IZQUIERDO	0,30 h	14,19 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Mano de obra (Chapa 47.30€)					
Sustituir	Chapa	T1 6631621	Sustituir Sensor proximidad	1,42 h	67,17 €
Sustituir	Chapa	T2 5111781	Sustituir Sop dr traviesa inf parag dl / Refuerzo dr traviesa inf	0,42 h	19,87 €
Sustituir	Chapa	T2 5111780	Sustituir Sop iz traviesa inf parag dl / Refuerzo iz traviesa inf	0,42 h	19,87 €
Sustituir	Chapa	T2 5111560EM	Sustituir Soporte dr traviesa inf frente / Soporte dr puente di	0,42 h	19,87 €
Sustituir	Chapa	T1 EM09120	Sustituir Soporte intercooler	0,33 h	15,61 €
Sustituir	Chapa	T2 5111560EM	Sustituir Soporte iz traviesa inf frente / Soporte iz puente di	0,42 h	19,87 €
Sustituir	Chapa	T1 EM145Y0	Sustituir Tapa envolvente ventilador	0,58 h	27,43 €
Sustituir	Chapa	T2 EM890XR	Sustituir Tirante punta larguero di dr	0,50 h	23,65 €
Sustituir	Chapa	T2 EM890XL	Sustituir Tirante punta larguero dl iz	0,50 h	23,65 €
Desmontar y montar	Chapa	T1 5111565	Sustituir Traviesa inf paragolpes dl / Traviesa paragolpes di / Absorbedor	0,33 h	15,61 €
Sustituir	Chapa	T1 1151581	Sustituir Válvula bomba agua adicional	1,67 h	78,99 €
Desmontar y montar	Chapa	T2 0000556	Verificar Diagnosis	0,25 h	11,83 €
Desmontar y montar	Chapa	T2 6100730	Verificar Diagnosis y borrado de averias después de reparar	0,33 h	15,61 €

Mano de obra

Importe	1.426,10 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	1.426,10 €

Pintura (M.O. 47.30€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Desmontar y montar	Pintura	Paragolpes di Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo	1,75 h	53,53 €	1,00	136,31 €

Pintura

Importe	136,30 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	136,30 €

Subtotal

Otros	0,00 €	Subtotal	18.682,09 €	Dto. Subtotal	0,00 €	Base imponible	18.682,09 €
						Imp. aplicado	IVA (21.00%)
						Importe imp.	3.923,24 €
						Total	22.605,33 €

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
18.682,09 €	3.923,24 €	22.605,33 €	0,00 €	22.605,33 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.