DEKRA-Nr: 0203 / 044974 / 2026 / B088395000113 vom 13.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Dominic Wizemann
Tel. direkt 07319372-0
Tel. mobil 015222892226

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **HDH L642E** **FIN** **KMHKN81AFNU016835**

Vertragsnummer	71933093
Auftragsnummer	ELSRM007064
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	05.10.2026, elektronisch
Besichtigung	13.10.2026 um 13:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ulm, Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**12.983,19 EUR**	**15.450,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**15.504,20 EUR**	**18.450,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.10.2026 um 13:00 Uhr durch Herrn Dominic Wizemann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ulm, Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm, im Beisein von Frau und Herrn Leretz.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 251 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten links
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	HDH L642E
Tag der Erstzulassung	15.10.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	15.10.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NE / IONIQ 5 72,6 kWh
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / AJZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKN81AFNU016835
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Cyber grey
Lackierung	Metallic / 2-Schicht
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	53 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	59.114 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 19 106 V	Dunlop / WinterSport SUV	W /O	7 mm
	rechts	235 / 55 R 19 106 V	Dunlop / WinterSport SUV	W /O	7 mm
2	links	235 / 55 R 19 106 V	Dunlop / WinterSport SUV	W /O	6 mm
	rechts	235 / 55 R 19 106 V	Dunlop / WinterSport SUV	W /O	6 mm
	Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Akustik-Verbundglas Frontscheibe, Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner Fußgängererkennung, Assistent: Totwinkel-Assistent Aktiv (BCA), Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Berganfahrassistent (HAC), Bremsleuchte, dritte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Integrierte Türgriffe manuell ausklappbar, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten, Lackierung: Uni, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servotronic, Sicherheitsgurte, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Steckdose 12V-vorne, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Smart-Key-System

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 29.09.2026 bei Kilometerstand 58.608.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorn Kratzer, smart repair (Bild 11); Rost Heckklappe, instandsetzen (Bild 13). Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 10).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Blende Tür HL beschädigt, erneuern (Bild 12).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dominic Wizemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0203 / 044974 / 2026 / B088395000113 vom 13.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Dominic Wizemann
Tel. direkt 07319372-0
Tel. mobil 015222892226

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **HDH L642E** **FIN** **KMHKN81AFNU016835**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	05.10.2026, elektronisch.
Besichtigung	13.10.2026, 13:00 Uhr, durch Herrn Dominic Wizemann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ulm, Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm, im Beisein von Frau und Herrn Leretz.
Bewertet auf	13.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 71933093 Auftragsnummer ELSRM007064 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 251 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Seitenwand hinten links*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.10.2021	Letzte Zulassung	15.10.2021
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 5 72,6 kWh
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKN81AFNU016835
HSN / TSN	8252 / AJZ	Schlüssel-Nr.	10341588
Km-Stand abgelesen	59114	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	53
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Felgen	Leichtmetall

Farbe	Elektrofz Cyber grey / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 106 V	Dunlop / WinterSport SUV	W /O	7 mm
rechts	235 / 55 R 19 106 V	Dunlop / WinterSport SUV	W /O	7 mm
2 links	235 / 55 R 19 106 V	Dunlop / WinterSport SUV	W /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 106 V	Dunlop / WinterSport SUV	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	45.100 EUR	Fz. Notierung	**18.100 EUR**
Fz. Grundwert: (61 Mon): MK			**18.415 EUR**

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Akustik-Verbundglas Frontscheibe, Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner Fußgängererkennung, Assistent: Totwinkel-Assistent Aktiv (BCA), Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Berganfahrassistent (HAC), Bremsleuchte, dritte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Integrierte Türgriffe manuell ausklappbar, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten, Lackierung: Uni, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautspercher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servotronic, Sicherheitsgurte, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Steckdose 12V-vorne, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Smart-Key-System

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	4	660*		94

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK **94 EUR**

Zwischenwert 1 18.509 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 29.09.2026 bei Kilometerstand 58.608

Km-Korrektur

Km = 59114 Kateg.: 32 = 68200 Diff. = 9086
BZ2K = 1.72965 (AS = 0.695461 BS = -0.0083) **320 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger vorn Kratzer, smart repair (Bild 11)	220	voll	-220	
2. Rost Heckklappe, instandsetzen (Bild 13)	256	anteilig	-106	
3. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 10)	40	voll	-40	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**516**			**-366 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Blende Tür HL beschädigt, erneuern (Bild 12)

Zwischenwert 2 18.463 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-270 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				486 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	7 mm	WO	-45 EUR
	vorne rechts	7 mm	WO	-45 EUR
	hinten links	6 mm	WO	-60 EUR
	hinten rechts	6 mm	WO	-60 EUR

Legende W/ Winter /O Original /F Runflat **6 EUR**

Zwischenwert 3 18.469 EUR

Zwischenwert 4 18.469 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 15.471,00 EUR WD= 2.994,00 EUR VK= 18.465,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**12.983,19 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.466,81 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**15.450,00 EUR**
Verkaufswert	ohne MwSt.	**15.504,20 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.945,80 EUR**
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	**18.450,00 EUR**

Der Sachverständige
Dominic Wizemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 8 : Ladekabel



Bild 9 : Wartungsnachweis



Bild 10 : Tirefit abgelaufen



Bild 11 : Stoßfänger vorn Kratzer



Bild 12 : Blende Tür HL beschädigt



Bild 13 : Rost Heckklappe



Bild 14 : Lackschicht Seitenwand hinten links