TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44222984

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	05.03.2026 / Peugeot Rhein-Main (Frankfurt) Hanauer Landstr. 411 60314 Frankfurt
Fahrzeughalter	David Phong Dr. Nguyen Thanh Hersfelder Str 14 60487 Frankfurt am Main
Amtliches Kennzeichen	F DN 2374
Fahrzeug-Identnummer	VR3FRHNSLRY510933

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**50,00 €**	**9,50 €**	**59,50 €**
basierend auf Reparaturkosten	50,00 €	9,50 €	59,50 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44222984

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Peugeot Rhein-Main (Frankfurt) Hanauer Landstr. 411 60314 Frankfurt
Besichtigungsdatum / Ort	05.03.2026 / Peugeot Rhein-Main (Frankfurt) Hanauer Landstr. 411 60314 Frankfurt
Besichtigung durch	Paul Fink
Fahrzeughalter	David Phong Dr. Nguyen Thanh Hersfelder Str 14 60487 Frankfurt am Main
Amtliches Kennzeichen	F DN 2374
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	308
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1889 AEH 00105
Fahrzeug-Identnummer	VR3FRHNSLRY510933
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	07.03.2024 / 07.03.2024
Nächste HU	03/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	20.749 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grau
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.199 ccm/ 96 kW

Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.850
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Grau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	5 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	07.07.2025 bei 11.994 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R17 94V	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 225/45 R17 94V	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Ersatzrad

Ablauf: 07/2029 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	50,00 €	50,00 €
Summe (netto):			50,00 €	50,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44222984

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.03.2026

Unterschrift Sachverständiger (Paul Fink)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 25 Übersichtsfotos, 2 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44222984

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.03.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Kombiinstrument




Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44222984

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.03.2026



Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren