TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48559204
Auftrags-Nr / Referenz: 52111272_1
Besichtigungsdatum: 15.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Premium Long Range RWD		
Kennzeichen	HD-ZG 819E	**Fahrgestellnummer**	XP7YGCERXSB660105
Erstzulassung	13.06.2025	**Laufleistung (abgelesen)**	22.465 km
HSN/TSN	1480 / ABS 00060	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Mehrzweckfahrzeug	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Pearl White Multi-Coat	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	114 kW	**Nächste HU**	06/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.421 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52111272_1	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm	i.O.
2	255/45 R19 104Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Ambientebeleuchtung Instrumententafel, Fronttüren und Hecktüren - Direkte Ambientebeleuchtung, RGB multi-color
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Basic - Lenkassistent: Unterstützt beim Lenken auf klar gekennzeichneter Spur und verwendet den Abstandsgeschwindigkeitsregler. - Abstandsgeschwindigkeitsregler: Passt die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs an die des Verkehrs in der Umgebung an.
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Außenspiegelkappen in schwarz
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Frontkofferraum für Gepäck
Frontscheibe aus Verbundglas mit PVB-Folie
Gepäckraumabdeckung
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach aus geräuschdämmender Sicherheitsverglasung mit metallischer Reflexionsschicht
Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert
Heckscheibe beheizt
Heckscheibe und Seitenscheiben hinten stark getönt
HEPA-Luftreinigungsfilter für den Innenraum
Individuelle Fahrerprofile
Induktive Ladestation für 2 Smartphones
Infotainment: 15.4" Center Touchscreen vorne Umgebung wird während der Fahrt in Echtzeit visualisiert, um Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen, bevorstehende Ampeln, Fußgänger, Radfahrer und Gefahren in einer 360°-Surround-Ansicht anzuzeigen. - 8" Touchscreen hinten (Steuerung der Klimatisation und Lüftung, Mediasystem, Spiele) - Soundsystem - Sprachsteuerung - Bluetooth Schnittstelle - AM/FM tuner - 5 Ultra-Breitband-Endpunkte (inkl. 1 zusätzlicher hinterer Endpunkt) - 4G Konnektivität
Innenraum in Schwarz - mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik) - Vordertüren in Astral Grau, Mammoth Schwarz - Hintertüren in Astral Grau, Mammoth Schwarz - Instrumententafel in Astral Grau
Innenraum-Bodenmatten
Kamerasystem - Rundumsichtkamera - Rückkamera und Seiten-repeater Kameras - IR selfie Kamera - Kabinenradar
Klimaautomatik - Hunde-Modus - hält eine optimale Innenraumtemperatur aufrecht, damit Ihr Haustier in Ihrer Abwesenheit sicher ist - Camp-Modus - sorgt beim Autocampen für einen angenehmen Innenraum.
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Premium Frontscheinwerfer, adaptiv, mit LED Tagfahrlicht - Front light bar - Scheinwerfer -animation
Lenkrad beheizt
Motorhaube aktiv Fußgängerschutz beim Aufprall
Navigation: Navigationssystem Naviagation über standart konektivität für 8 Jahren in Umfang enthalten, danach stark eingeschrenkte nutzung oder kostenpflichtig
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Räder: 19-Zoll Crossflow-Felgen
Rücklichtleiste
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit el. umklappbaren Sitzlehnen - passive Belüftung - äußere Sitze beheizbar - ausklappbare Armlehne
Sitze: Elektrische verstellbare Vordersitze mit Sitzheizung und aktiver Belüftung - Fahrersitz 12 -Fach verstellbar (Länge, Neigung, Höhe, Lendenwirbelstütze) - Beifahrersitz 8-Fach verstellbar (Länge, Neigung, Höhe)
Steckdose 12-V
Steckdose 12-V im Kofferraum
Tote Winkel Überwachung
USB-A Data-Anschluss im Instrumentenpanel
USB-A Steckdose für Dash cam oder Sentry mode (Wächter Modus)
USB-C Anschlüsse (3) - jeweils bis zu 65W Ladeleistung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Volldigitales Kombiinstrument 8"
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Enhanced Autopilot

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
3	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz… Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz… Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube



Nachlackierung 2: Tür hinten links



Nachlackierung 3: Tür hinten rechts