DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	ZAC5JACL2 PJK08626	Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	6752MHG	Modelo	AVENGER 1.2 G 74kW (100CV) Summit	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	31/05/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	106 152 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		


Detalles de Inspección

Fecha de tasación	15/07/2026	Parque	CAMPA CARPIO














Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Junta contorno de puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Rejilla Frente
Posición	Delantero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

4



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

5



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

6



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

7



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

13



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

14



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

15



Elemento	Montante de techo
Posición	Lateral Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

Costos estimados de la reparación

Total	**2.006,34€**