Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002656796
Besichtigt am:	23.09.2026 15:57
Berichts-Nr:	11516624
FIN:	TMBJJ0NX6SY015873



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	15.08.2024
Laufleistung:	48.269 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fu~g{nger und Radfahrer

"REAR VIEW"

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablagekästen im Kofferraum

Ablagenpaket mit Ablagebox unter Beifahrersitz, ohne Feuerlöscher

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS, mit BFS-Deaktivierung

Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Assisted Drive

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Automatische Distanzregelung

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Windschutzscheibe

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn und hinten

Elektrische Luftzusatzheizung

Entriegelung Heckklappe

Entriegelung Hintersitz Standard

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Family Paket

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

FPK-Medium

Frontantrieb

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)

Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kleinlederpaket(2-Speichen-Beheizbares Multifunktionslederlenkrad f}r Radio und Tel., mit Tiptronic)

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)

Komforttelefonie: Wireless Charging (fast charge) ohne Außenantennenanbindung

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

LED- Hauptscheinwerfer

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.

Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung

Light&View

Linkslenker

Mit Adapter

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash)

Mit Multifunktionskamera

Mit Speedlimiter (LIM)

Mit UNECE CS&SU

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Navigationssystem (Baseline)

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netzprogramm + Cargoelemente

Netztrennwand

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Head-Up Display

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3 MP) Ausf.2

Pannen-Set

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Region

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schiftzugsatz in Grundsf}hrung (SKODA mit Octavia,ohne Allrad, ohne Hybrid)

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Simply Clever Premium (Combi)

Sitzbez}ge in Stoff LOFT

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tablethalter, 3.Schlüssel, Abfalleimer in Tür, Regenschirm in Beifahrertür

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Technology Infotainment Plus

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant

Vorbereitung Alcohol Interlock

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winter Paket Premium

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Falken	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rückseite	Unfallschaden	Pauschalbetrag
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
3	Motorhaube	Steinschlag	Instandsetzen + lackieren
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
5	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
6	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.478,79
			Summe (ohne MwSt.):	€ 6.478,79

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJJ0NX6SY015873 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Schlechter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBJJ0NX6SY015873

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -







Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Beschädigungsfotos




WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Rückseite - Unfallschaden - Pauschalbetrag











2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

3 - Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren

Kommentar	Korrosion

4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

5 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren







6 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren


7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

Kommentar	Mit Delle

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11516624
vom: 26.09.2026

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Rückseite - Unfallschaden - Pauschalbetrag



https://www4.macadam.eu/picture/2af12fc8-34b8-47e6-ae02-8bf414ef9758.pdf?boundingBoxes=true