DEKRA
DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	VXFVBYHRM P7811281	Fabricante	FIAT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	0975MHM	Modelo	SCUDO Furgón L2 100cv MT5	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	14/06/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	75 430 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	08/10/2026	Parque	CAMPA CARPIO



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos

Firestone 215/65/16 T Verano 7.5 mm

Firestone 215/65/16 T Verano 7.0 mm





Firestone 215/65/16 T Verano 7.0 mm

Firestone 215/65/16 T Verano 7.0 mm

Daños

1



Elemento	Manual de usuario
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

3



Elemento	Lámina superior de parag.
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

5



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Mala reparación
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Panel lateral
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Piloto trasero exterior
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

10



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Panel lateral
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

13



Elemento	Puerta
Posición	Lateral Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

14



Elemento	Moldura de puerta
Posición	Lateral Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

15



Elemento	Moldura de puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

16



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

17



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

18



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

19



Elemento	Varilla de antena
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

Comentarios

veh sucio

Costos estimados de la reparación

Total	**2.387,90€**

Exportación PDF | Exportación foto