DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002641578
Besichtigt am:	14.09.2026 08:47
Berichts-Nr:	11431929
FIN:	WAUZZZFY1R2098436



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	06.09.2024
Laufleistung:	21.541 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brillantschwarz
Farbe Dach:	Brillantschwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Abwicklung Serie

AdBlue-Tank

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Anhängevorrichtung

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Becherhalter

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling in Schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Micrometallic silber

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V

Ganzschutzhaube (System Konfektionshaube)

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Heckspoiler

Innenbeleuchtung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Klarglas

Klimaautomatik

Kofferraumbodenmatte
Komfortmittelarmlehne vorn
Kopfstützen vorn
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Diesel
Ladeboden
Ladekantenschutz aus Kunststoff
Ländergruppe A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
LED-Heckleuchten
LED-Scheinwerfer
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Mild-Hybrid
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne Ablagepaket
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne Alcohol Interlock
Ohne Belederung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne Gefahrenalarmsystem
Ohne Head-up-Display
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Kennzeichenträger vorn
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Trittstufe
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorkonditionierung
Ohne Wandhalterung
Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
PKW-Ausführung
Q5
quattro
quattro mit ultra Technologie
Räder der Serie
Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18
Radschrauben Standard
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
S tronic (für Allrad)
Schalt-/Wählhebelknauf
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienfahrwerk
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Spurverlassenswarnung

Standard

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung SWIN

Steuerungsnummer 8

Stoff Synonym

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Trennnetz

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2029

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Lackieren
3	Stoßfängerspoiler vorne	Loch	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.500,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	233,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	328,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZFY1R2098436 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11431929
vom: 14.09.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Lackieren






3 - Stoßfängerspoiler vorne - Loch - Ersetzen




4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

