TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 45744946
Auftrags-Nr / Referenz: 20591270
Besichtigungsdatum: 19.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model X		
Kennzeichen	HD-W 151E	**Fahrgestellnummer**	7SAXCCE55PF392516
Erstzulassung	15.06.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	21.129 km
HSN/TSN	1480 / ABM 00010	**Kraftstoffart / Zylinder**	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr…	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Weiß Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung / Hubraum	218 kW / 0 ccm	**Nächste HU**	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Weiß
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.771 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52094536	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	265/45 R20 108Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	275/45 R20 110Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags - Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags vorne und Vorhangairbags, Seitenairbags hinten, Knie airbags vorne
Allradantrieb mit Dualmotor
Ambientebeleuchtung
Anhängerkupplung - Hochfeste Anhängerkupplung aus Stahl, Klasse II für Anhängelasten bis zu 2.250 kg
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung, integrierter erweiterter Stabilitätskontrolle und durch das elektronische Fahrpedal aktiviertes regeneratives Bremssystem
Automatischer HomeLink-Garagentoröffner
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dreistufiges, dynamisches LED-Abbiegelich für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
Fahrwerk: Smart-Air Luftfederung mit GPS-Speicher für automatisches Höher-/Tieferlegen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung und Einklemmschutz
Frontkofferraum für Gepäck
Frontscheibe beheizbar Panorama Windschutzscheibe
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Induktive Ladestation für 2 Smartphones
ISOFIX-Kindersitzbefestigung
Klimaautomatik mit 3-Zonen Temperatureinstellung
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad beheizt
Lenkrad: Standard
Luftreinigungsfilter HEPA für den Innenraum
Mittelkonsole
Navigation
Notbremsautomatik und Seitenaufprall-Warnfunktion
Radio: Premium-Audiosystem mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung - Musik und Medien über Bluetooth von mehreren Geräten - 17-Zoll Touchscreen, 12,3-Zoll Display für Fahrer und 8-Zoll-Display in der zweiten Sitzreihe - Gaming-Computer mit 10 Teraflops Rechenleistung - Kompatibilität mit Drahtlos-Controllern
Räder: 20-Zoll Cyberstream Felgen
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Rückfahrkamera 360
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Sitze für alle Insassen Belüftete Vordersitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung mit Memoryfunktion und Fahrerprofilspeicher
Sitze: Fünfsitzer Innenraum - 3er Sitzbank hinten
Steckdose: USB-C
Traktionskontrolle
Türen: Falcon Wing-Flügeltüren
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Autopilot: Volles Potenzial für autonomes Fahren - Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomtik - Auffahrwarnung - Totwinkel -Überwachung - Mit Autopilot navigieren - Spurwechselassistent - Autoparken - Herbeirufen - Smart Herbeirufen - Ampel- und Stoppschilderkennung
Sitze: Premium Sitze mit Schwarz/Weissem Innenraum - Walnuss Dekor

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Tür vorn rechts	Tür (Farbweichung zu angrenzenden Bauteilen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren
7	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür vorne rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen

Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür (Farbweichung zu angrenzenden Bauteilen) - nicht fachgerecht instandgesetzt -



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür (Farbweichung zu angrenzenden Bauteilen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür (Farbweichung zu angrenzenden Bauteilen) - nicht fachgerecht instandgesetzt -

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür (Farbweichung zu angrenzenden Bauteilen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Tür vorne rechts