Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002665597
Besichtigt am:	28.09.2026 12:52
Berichts-Nr:	11556083
FIN:	VSSZZZKM9RR055667



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARG
Erstzulassungsdatum:	13.02.2024
Laufleistung:	38.681 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	228 kW (311 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4

4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/228 kW FSI Grundmotor: TT6/T3W, TSI

7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Connectivity Box: Kabellose Ladestation + GSM-Verstärker

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Embleme

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-

Federbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

FULL LINK

Fußhebelwerk

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klimakomfortscheibe

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kompensor Ausf. 1

Kopfstütze für Vordersitz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026

Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert
Leichtmetallräder 8J x 19
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
Linkslenker
Matrix LED
Matrix-Beam
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras
Mit Multifunktionskamera
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 1
MPV Formentor
Müdigkeitserkennung
Navigationsgerät-High
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Head-Up Display
Ohne Individualeinbau
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Steckdose
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Pan-European-eCall
Parklenkassistent
Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 245/40 R19 94W
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Schublade unter dem rechten Vordersitz
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung Formentor VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Umgebungskamera

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn

Zierleisten schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	3,0 mm

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Stoßfängerspoiler vorne	Steinschlag	Lackieren
6	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKM9RR055667 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11556083
vom: 01.10.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen	
Kommentar	Mehrere steinschläge


2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren	
Kommentar	Mehrere steinschläge





3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

5 - Stoßfängerspoiler vorne - Steinschlag - Lackieren





6 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Lackieren

