TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	28.05.2026 / auction4you GmbH Nikolaus-Otto-Str. 30 52351 Düren
Fahrzeug-Identnummer	SADFA2BN4R1041710

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	28.05.2026 / auction4you GmbH Nikolaus-Otto-Str. 30 52351 Düren
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Jaguar
Modell / Verkaufsbezeichnung	E-PACE R-Dynamic SE AWD
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1590 ALA 00059
Fahrzeug-Identnummer	SADFA2BN4R1041710
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	16.10.2023 / 16.10.2023
Nächste HU	10/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	GM815987
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	53.931 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 120 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.470
Maße (L/B/H)	- x 1900 x 1649

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	10.400 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R20 104Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 235/50 R20 104Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Ersatzrad

Ablauf: 06/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung

Klimaautomatik

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio

Serienausstattung

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 13 Lautsprecher, Subwoofer), Ausstattungs-Paket: Black Pack Exterieur, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel heizbar, Bluetooth-Schnittstelle, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine Ebony, Design- und Ausstattungslinie R-Dynamic, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Edelstahlpedale, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Dynamic-Modus konfigurierbar, mit Dynamic-i Informations-Display, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem (FCW), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerks-Kontroll-System (Adaptive Surface Response, AdSR), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC), Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn mit Abdeckung, Heckklappenbetätigung elektrisch,

Heckleuchten LED, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, InControl Apps Mobile Online Dienste, InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste), Infotainment-System: Pivi Pro, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond, JaguarVoice Sprachsteuerung, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kühlergrill schwarz mit Einfassung schwarz glänzend, Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom), Leseleuchten im Fond, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Luftauslass Blende seitlich, schwarz, Lufteinlassblende Chrom, Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet, Mild-Hybrid 120 k(Motor 2,0 Ltr. - 120 kDiesel), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, Modellpflege, Navigationssystem Pro, Nebelschlussleuchte integriert, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektronisch (EPB), Premium-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2681 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenrahmen schwarz, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: Amazon Alexa, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory), Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (12-fach), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sportsitze Leder, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Türentriegelung automatisch (bei Unfall), Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz), Verzurrösen Koffer-/ Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

2 USB-Anschlüsse zusätzlich, Ambiente Interieurbeleuchtung, konfigurierbar, Diebstahlschutz-System satellitengestützt (Secure pro), Fußmatten, LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Satin Dark Grey, Diamond Turned / Style 5120), Metallic-Lackierung, Nebelscheinwerfer, Panoramadach (Glas), Sitzheizung vorn

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Verkleidungen/ Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Tür hinten rechts) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - Smart Repair
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
7	Stossfänger vorn	Spoiler - Steinschlag - Smart Repair
8	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
9	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - Smart Repair
10	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - Smart Repair
11	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen
12	Verkleidungen/ Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Tür hinten rechts) - Kratzer - Smart Repair
13	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung
14	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
15	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
16	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Abplatzer) - Steinschlag - kein Abzug
2	Unterlagen	Serviceheft (Digitaler Nachweis) - fehlt - Wertminderung

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Ausrüstung - Verbandkasten
2	Ausrüstung - Warndreieck
3	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.
4	2.Radsatz - 2.Radsatz (Winterradsatz)

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	130 µm
2	Dachholm links	125 µm
3	Dachholm rechts	122 µm
4	Heckklappe/-tür	110 µm
5	Kotflügel links	105 µm
6	Kotflügel rechts	117 µm
7	Motorhaube	125 µm
8	Seitenwand links	120 µm
9	Seitenwand rechts	127 µm
10	Tür hinten links	129 µm
11	Tür hinten rechts	119 µm
12	Tür vorne links	119 µm
13	Tür vorne rechts	122 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 52 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026



Abbildung 7: Kombiinstrument




Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026



Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Tür hinten rechts) - verkratzt / verschürft - Smart



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Tür hinten rechts) - verkratzt / verschürft - Smart

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 02.06.2026



Beschädigung 4: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratze… Smart Repair




Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Krat… - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund


PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 02.06.2026




Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Krat… - Smart Repair




Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Krat… - Smart Repair



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 7: Stossfänger vorn: Spoiler - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026



Beschädigung 8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 9: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 9: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 12: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Tür hinten rechts) - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026



Beschädigung 12: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Tür hinten rechts) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 12: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Tür hinten rechts) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 14: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rech… - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund


PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026




Beschädigung 14: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund


PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026



Beschädigung 16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade… instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 45734568

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade… instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Fehlteil #2: Ausrüstung: Warndreieck - fehlt - erneuern