5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	52	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	52	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	48	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	49	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4945*
zu 6: min. 1852*
zu 7: min. 1457*
zu 30.1: min. 1596*
zu 30.2: min. 1581*
zu 35: A1
245/45 R18 100V XL M+S, 8Jx18 ET43 / A2 275/40 R18 103V XL M+S, 9Jx18 ET49/52.5; A1 245/45 R18 100Y XL, 8Jx18 ET43 / A2 275/40 R18 103Y XL, 9Jx18 ET49/52.5*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	AEN	00079	7

0322600983 Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

7556025 - GV746340

0 1 - 2 -

046CC0160342
www.PS-Team.de

Mercede

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R1ES Variante: U211T0 Version: CZAA05GC
0.2.1. Handelsbezeichnung: E 300 de

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²
0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2021_3401-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-213_654_4-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-WDB-BP
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2017_0210-WDB-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-167_654D20_19A1-WDB-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KZH1GBXPB178337
0.11. Herstellungsdatum: 21.08.2023

mit dem in der am 20.02.2023 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1560*33 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 21.08.2023 (Datum)

ppa. Bartelt
(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.V. M. Meier
(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

2

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2(A1)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2939 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4996 mm 6. Breite: 1868 mm 7. Höhe: 1499 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2145 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2202 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2820 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1220 kg 2 1600 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5020 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2100 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 84 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654920

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1950 cm^3 26. Kraftstoff: Hybr.D/E ext.aufl. (0026)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 143,00 kW bei 3800 min^{-1}

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 90,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 60,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.647

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1601 mm 2 1595 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	245/45 R18 100 Y XL	8Jx18 ET43	Klasse A	C1
Achse 2:	275/40 R18 103 Y XL	9Jx18 ET49	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 66,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 2850 min^{1} Standgeräusch: 72,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2290 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2,360 m^2 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm^2

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 151.0 N 47.1.3.0.f1 0.833 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02843 $N/(km/h)^2$

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	28,5	-	-	mg/km
NO_X	27,2	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,58	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$4,72 * 10^{10}$	-	-	km^{-1}
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	33,5	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_X	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	182 g/km	6.9 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	228 Wh/km
Mittel:	157 g/km	6.0 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	204 Wh/km
Hoch:	135 g/km	5.1 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	191 Wh/km
Höchstwert:	151 g/km	5.8 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	237 Wh/km
Innerorts:					213 Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	151 g/km	5.8 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	213 Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	15 g/km	0.6 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	36 g/km	1.4 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	166 Wh/km

MOBILITY CONCEPT

Datum 11.11.2026

Schadensfälle der internen Belegnummer 3856813

Fahrzeugdaten

Modell MERCEDES-BENZ E 300 de T 9G-TRONIC Kombi AMG Line, 5-türig, Automatik, 9-Gang
Fahrzeug-Ident-Nr. W1KZH1GBXPB178337

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025100821	31.12.2024	Kennzeichen vorne; Stoßfänger vorne	0,00
2025114479	25.09.2025	Beifahrerseite Tür vorne	793,24
2025114481	25.09.2025	Beifahrerseite Seitenteil hinten; Stoßfänger hinten rechts	1.657,32
2025117856	01.12.2025	Fahrerseite Kotflügel vorne; Motorhaube; Reifen/Felge links; Stoßfänger vorne links	3.779,66
2026112622	19.02.2026	Reifen/Felge links; Reifen/Felge rechts	0,00
2026113613	19.02.2026	Windschutzscheibe gerissen	0,00
2026113819	11.12.2025	Stoßfänger hinten	0,00
2026113823	26.05.2026	Fahrerseite Seitenschweller; Fahrerseite Tür hinten; Fahrerseite Tür vorne	0,00
2026113831	21.05.2026	Reifen/Felge rechts; Siehe Sonstiges	0,00
2026114021	19.02.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten	0,00
2026114024	19.02.2026	Fahrerseite Tür vorne	0,00
2026114029	19.02.2026	Motorhaube	0,00

45/230701 - 3856813/11.11.2026, 10:56:38

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer: Stefan Karrenbauer

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank GmbH
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Nürnberg
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum:	31.08.2026
Protokollnummer:	**47500224**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tobias Eichler

W1KZH1GBXPB178337

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	80.654 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	16.879 km
Typ/Modell	E 300 de	**HU (abgelesen aus ZBI)**	09/2026
Fahrgestellnummer	W1KZH1GBXPB178337	**Leistung**	143 kW
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	06.09.2023	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung	06/2026, 72.533 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.D/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Nürnberg
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum: 31.08.2026
Protokollnummer: 47500224
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Tobias Eichler

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Typschild - beschädigt - erneuern
2	Sitz hinten	Sitzbezug (Verschmutzt) - aufbereiten
3	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sitz hinten	Lehnenverkleidung 1. Reihe (Sitz VL) - beschädigt - Smart Repair
5	Stossfänger vorn	Spoiler (Inkl. Zierleisten (schwarz)) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Tür vorn links	Tür (Gegenschaden zum Einstieg) - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
9	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
10	Tür hinten links	Lautsprecherabdeckung - Delle(n) - erneuern
11	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen
12	elektrisches System	Schalter (Heckklappe öffner innen / Hängt fest) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen
13	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
14	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag zu groß/tief, Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern
15	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen (Optischer Mangel) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
16	Sitz vorn	Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
17	Bremsanlage	Bremsanlage (Meldung im System - Spannungsriss) - Befund festlegen - erneuern
18	Seitenwand rechts	Seitenwand (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren
19	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - beschädigt - erneuern
20	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (+ wie Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren
21	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag zu tief , Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern
22	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung/-ansatz) - Steinschlag - erneuern
23	Tür hinten rechts	Tür (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Tür vorn links	Türdichtung (Oberflächlich) - Abrieb - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Nürnberg
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum:	31.08.2026
Protokollnummer:	**47500224**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tobias Eichler

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	275/40 R18 103Y	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	275/40 R18 103V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Befundungen können zu Folgekosten führen.

Nicht fachgerecht instandgesetzte Bauteile können zu Folgekosten führen.

Das Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Keine vollständige Ausstattungliste und Reparaturhistorie vorhanden, ggf.Folgekosten möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Nürnberg
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum: 31.08.2026
Protokollnummer: 47500224
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Tobias Eichler

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	E 300 de	**Laufleistung (abgelesen)**	80.654 km
Fahrgestellnummer	W1KZH1GBXPB178337	**Erstzulassung**	06.09.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Nürnberg
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum:	31.08.2026
Protokollnummer:	**47500224**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tobias Eichler

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Nürnberg
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum:	31.08.2026
Protokollnummer:	**47500224**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tobias Eichler



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Nürnberg
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum:	31.08.2026
Protokollnummer:	**47500224**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tobias Eichler

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: Typschild - beschädigt - erneuern




Beschädigung #1: Karosserie: Typschild - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Sitz hinten: Sitzbezug (Verschmutzt) - aufbereiten



Beschädigung #2: Sitz hinten: Sitzbezug (Verschmutzt) - aufbereiten




Beschädigung #2: Sitz hinten: Sitzbezug (Verschmutzt) - aufbereiten




Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschü… - Smart Repair




Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Sitz hinten: Lehnenverkleidung 1. Reihe (Sitz VL) - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #4: Sitz hinten: Lehnenverkleidung 1. Reihe (Sitz VL) - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler (Inkl. Zierleisten (schwarz)) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler (Inkl. Zierleisten (schwarz)) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler (Inkl. Zierleisten (schwarz)) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler (Inkl. Zierleisten (schwarz)) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler (Inkl. Zierleisten (schwarz)) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Spoiler (Inkl. Zierleisten (schwarz)) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür (Gegenschaden zum Einstieg) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür (Gegenschaden zum Einstieg) - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür (Gegenschaden zum Einstieg) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade… Smart Repair



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade… Smart Repair



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Tür hinten links: Lautsprecherabdeckung - Delle(n) - erneuern



Beschädigung #10: Tür hinten links: Lautsprecherabdeckun… Delle(n) - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #12: elektrisches System: Schalter (Heckklappe öffner innen / Hängt fest) - Befund festlegen -



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #13: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag zu groß/tief, Sicherheitsrelevant) - beschädigt -



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag zu groß/tief, Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag zu groß/tief, Sicherheitsrelevant) - beschädigt -



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag zu groß/tief, Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag zu groß/tief, Sicherheitsrelevant) - beschädigt -



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag zu groß/tief, Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optisc… Mangel) - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Nürnberg
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum:	31.08.2026
Protokollnummer:	**47500224**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Tobias Eichler



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optischer Mangel) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optisc… Mangel) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optischer Mangel) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #15: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optisc… Mangel) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #15: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optischer Mangel) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optisc… Mangel) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #15: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Optischer Mangel) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #16: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #16: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #17: Bremsanlage: Bremsanlage (Meldung im System - Spannungsriss) - Befund festlegen - erneuern




Beschädigung #17: Bremsanlage: Bremsanlage (Meldung im System - Spannungsriss) - Befund festlegen - erneuern



Beschädigung #17: Bremsanlage: Bremsanlage (Meldung im System - Spannungsriss) - Befund festlegen - erneuern



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt -



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht




Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt -



Beschädigung #19: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ w… Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ wie Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ w… Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ wie Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ w… Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ wie Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ w… Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ wie Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ w… Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (+ wie Sandgestrahlt) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #21: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag zu tief , Sicherheitsrelevant) - beschädigt -



Beschädigung #21: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag zu tief , Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #21: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag zu tief , Sicherheitsrelevant) - beschädigt -



Beschädigung #21: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag zu tief , Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #21: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag zu tief , Sicherheitsrelevant) - beschädigt -



Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung/-ansatz) - Steinschlag -



Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung/-ansatz) - Steinschlag -



Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung/-ansatz) - Steinschlag -



Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung/-ansatz) - Steinschlag -



Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung/-ansatz) - Steinschlag -



Beschädigung #22: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung/-ansatz) - Steinschlag -



Beschädigung #23: Tür hinten rechts: Tür (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #23: Tür hinten rechts: Tür (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht



Beschädigung #23: Tür hinten rechts: Tür (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




Beschädigung #23: Tür hinten rechts: Tür (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht



Beschädigung #23: Tür hinten rechts: Tür (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #23: Tür hinten rechts: Tür (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht



Beschädigung #23: Tür hinten rechts: Tür (Diverse Einschlüsse und Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts