DEKRA-Nr: 0313 / 030647 / 2026 / B084592000305 vom 14.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	01.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 100 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.08.2023	Letzte Zulassung	21.08.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Smart
Typ / Verkaufsbez.	#1 (01.2023->) / #1 Pro+ (66kWh)	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	HESXR1C40PS018768	HSN / TSN	2320 / AAA
DAT €uropa-Code®	015601112100001	DAT Marktindex	DE001 6395
Km-Stand abgelesen	17517	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	75
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe	Stufenlos /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Rot / 030 / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SPORT MAXX	S /O	5 mm
	rechts	235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SPORT MAXX	S /O	5 mm
2	links	235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SPORT MAXX	S /O	6 mm
	rechts	235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / SP SPORT MAXX	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2027			


S/ Sommer; /O Original;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
bis Wartung verbleiben: 24.390 km oder 279 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfängerverkleidung hinten
   verschrammt, erneuern (Bild 11, 12)
2. HU fällig,
3. Tür vorne rechts Lackierung,
   verschrammt, lackieren
4. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung zerkratzt, (Bild 8)
Kofferraumverkleidung rechts zerkratzt, (Bild 9)
Tür hinten rechts eingedellt, (Bild 13)
Tür hinten rechts Einstieg zerkratzt, (Bild 14)

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweise



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Heckklappenverkleidung zerkratzt



Bild 9 : Kofferraumverkleidung rechts zerkratzt




Bild 10 : Tür vorne rechts verschrammt



Bild 11 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 12 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 13 : Tür hinten rechts eingedellt



Bild 14 : Tür hinten rechts Einstieg zerkratzt