Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Kuga

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-LINE X

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0FXXWPMHPS59331**
Kilometerstand (km)	**40.238**
Erstzulassungsdatum	**01.09.2023**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**152 PS**
Leistung kW	**112 kW**
Polsterart	**Leder und Alcantara**
Fahrzeugfarbe	**Agate Black Metallic**
Interieurfarbe	**Sensico Wildleder-Optik in Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11759048**	Besichtigt am	**11.11.2026 09:37:47**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	7,0 mm	Nokian	225/60 R 18 101 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	7,0 mm	Nokian	225/60 R 18 101 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	8,0 mm	Nokian	225/60 R 18 101 H	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	8,0 mm	Nokian	225/60 R 18 101 H	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | Tür hinten links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
3 | Türrahmen vorne links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
4 | Türrahmen hinten links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
5 | Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
6 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
7 | Heckklappe	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren



SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

2 | Tür hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Türrahmen vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Türrahmen hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Stoßfängerzierblende hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

6 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




7 | Heckklappe

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS)	Ambientebeleuchtung vorn	Anti-Blockier-System
Außenspiegel verstelb.,beh.,anklapb.	Beifahrerairbag-Deaktivierung	Bereifung: Reifen-Repatur-Set
Body-Styling-Kit	Bremsleuchte, dritte	Dachhimmel aus Webstoff
Dachreling,schwarz	Dachspoiler	Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll
Drehzahlmesser	ESP und elektr. Bremskraftverstärker	Fahrersitz 10-f.elektr.einst.,el.Lendenw
Fahrmodus-Schalter selektiver	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A	Fahrwerk: Sportfahrwerk
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hol	Ford Easy Fuel
Ford EcoCoach	Ford Power-Startfunkt&Ford Key Free-Syst	FordPass Connect ink.eCall,Live-Traf.Ver
Geofencing	Gepäckraumabdeckung (Rollo)	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumwendematte	Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: stufenloses Automatikgetriebe
Handschuhfach, beleuchtet	Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert	Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer	Innenspiegel, automatisch abblendend	Intelligentes Sicherheits-System (IPS)
ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befe	Klimaanlage mit aut. Temperaturkontrolle	Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenv.
Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni	Ladekabel für Haushaltssteckdose
LED Rückleuchten	LED-Scheinwerfer mit Fernlicht-Assistent	Lenkrad,ST-Line-D.in Sensico Leder-Opt.
Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einst	Make-up Spiegel beleuchtet	Mittelarmlehne hinten mit zwei Becherha.
Mittelkonsole vorn mit integ. Armauflage	MyKey-Schlüsselsystem	Navigationssystem Ford Navigationssystem
Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik)	Paket: Technologie
Paket: Winter II	Park-Pilot-System vorn und hinten	Polster: Premium Sensico Wildleder-Optik
Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist	Räder: LM 7,5J x 18 mit 225/60 R 18 5x2S
Radiozubehör: B&O Sound System	Reifendruckkontrollsystem	Rückfahrkamera
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinw.-Abblendlicht m. Ausschaltverzög	Seitenscheiben u. Heckscheibe dun.getönt
Servolenkung	Sicherheitstrennnetz	Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, 8-fach
Sitze: Ford Ergonomie-Sitze, 18-Fach	Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifa	Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar
Sitze: Sportsitze vorn, mit verstärktem	Sitze: Vordersitze beheizbar	Sitze:Rückenlehne Beifahrer,neigungsver.
Sitze:Rückenlehne Fahrer,elek.neigungsv.	Steckdose: 12-Volt	Teppichfußmatten vorn und hinten
Variabler Kühlerlufteinlass	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung m. Fernb.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





