TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44489218

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	19.03.2026 / Peugeot Rhein-Main (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Fahrzeughalter	Nergiz GmbH Glas- und Gebäudereinigung Schießgartenweg 8 67227 Frankenthal
Amtliches Kennzeichen	FT CN 800
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS9RJ610571

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**1.040,00 €**	**197,60 €**	**1.237,60 €**
basierend auf Reparaturkosten	1.040,00 €	197,60 €	1.237,60 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44489218

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Peugeot Rhein-Main (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Besichtigungsdatum / Ort	19.03.2026 / Peugeot Rhein-Main (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Fahrzeughalter	Nergiz GmbH Glas- und Gebäudereinigung Schießgartenweg 8 67227 Frankenthal
Amtliches Kennzeichen	FT CN 800
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	2008
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2525 ABI 00006
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS9RJ610571
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	26.03.2024
Nächste HU	03/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	28.893 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.199 ccm/ 96 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44489218

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.03.2026

zul. Gesamtgewicht (kg)	1.740
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Alcantara/Leder /
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	-8.900 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/60 R17 96H	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 215/60 R17 96H	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Motorkühlung	Kühlflüssigkeit - undicht - Diagnose durchführen	0,00 €	0,00 €
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
3	Interieur	Innenraum (Moderisch) - Geruch - Ozonbehandlung	250,00 €	250,00 €
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung	500,00 €	500,00 €
Summe (netto):			900,00 €	900,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44489218

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.03.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Tirefit komplett	140,00 €	140,00 €
Summe (netto):		140,00 €	140,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44489218

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.03.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Celina Ehrhardt)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44489218

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.03.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44489218

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.03.2026



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44489218

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.03.2026



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44489218

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.03.2026




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44489218


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 19.03.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Motorkühlung: Kühlflüssigkeit - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 1: Motorkühlung: Kühlflüssigkeit - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Fehlteil #1: Ausrüstung: Tirefit komplett - fehlt - erneuern